

第一小学校 通学路危険箇所マップ 1

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

⑫白松へ94-1付近の交差点【町道】

⑫対策済(現状維持)



通学路と抜け道が交差する。抜け道を通る車はスピードも速く危険。

②⑥糸町4-7から4-12に至る道路【市道糸町5号線】



路側帯の線が消えている

⑮白江町ハ37 桃天クリニック近くの交差点

⑮-1対策済



コープこまつ開店にともない、交差点での右左折車両が増加。児童が停車車両の間を横断している。

⑮白江町ハ46三差路【町道】

⑮対策済(現状維持)



通行車両が増加したため、横断歩道が必要。

⑮白江町ソ3付近道路【町道】



歩道のない通学路。コープこまつ開店のため、通行車両が増加。

⑮白江町道路【町道】



歩道のない通学路。コープこまつ開店のため、通行車両が増加。

⑮若杉町リ52-1前の道路【市道若杉通学路線】

⑮対策済



一部陥没している

④白江【市道漆白江線】

④対策中



路側帯が狭く、歩行者が危険である。

④白江町ニ42-1【市道白江町1号線】

④対策済



大きめの用水に落ちる可能性があり危険である。

⑤白江町ハ84-1前十字路【市道漆白江線】



見通しが悪く、出合頭の事故が危惧される

①漆町 神社前の交差点

①対策済




非常に見通しが悪く、交通量も多いので危険。

③八幡から国道360号線へ抜ける道

③-2対策済




路側帯の線が途中から無い



第一小学校 通学路危険箇所マップ2

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



①9八幡 交差点
①9対策済(現状維持)

新しく開通した道路を横断して登下校する児童がいるが、横断歩道がない。