

蓮代寺小学校 通学路危険箇所マップ 1

■ 対策済(対策困難等を含む)
■ スクールゾーン
■ 対策中(複数年かかるもの)
■ 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

④蓮代寺町 寺田鉄工前
④対策済



民間会社からトラックや車が良く出入りするので歩いていて危険である。

②蓮代寺町 又140周辺の交差点
②-1,2,4対策済
②-3指導等実施



交差点で朝夕の交通量が多い。

③蓮代寺町 八甲38周辺
③-1,2対策済



速度の標識が古い。白線が消えかけている。

①蓮代寺町 又135周辺交差点
①-1指導等実施中
①-2,3対策済



見通しが悪く、バイパスからの通行量も多く、危険である

②3本江町交番前
②4対策済



建物が死角となり、車から歩行者が見えない。

②4本江町西交差点
②4対策済



カーブミラーが曇って見にくい

⑧本江町 1411周辺
⑧-1,2対策済



標識の文字や白線が薄くなっているものが数ヶ所ある。

⑦蓮代寺町 保育所前から本江方面へ抜ける小道



保育園から本江方面への細い道が草木で狭くなっており歩きにくい。

⑨学校前道路
⑨-1対策済



白線が消えている。木が道をふさいでいる。

⑤蓮代寺町 へ2周辺
⑤-2対策済



道幅が狭い部分に橋があり、車両が近づくと子ども達が橋の近くを歩き危険である。また、地盤が緩く、落下の危険性もある。豪雨時はバイパス方面から水が流れ道路が冠水して歩けない。

⑥スクールゾーン
⑥-1,3指導等実施中
⑥-2対策済



東山からのスクールゾーンの交通量が多く、スピードの出し過ぎも多い。また、通行許可を持っていない違反車両も多い。スクールゾーンの表示が消えかけている。



蓮代寺小学校 通学路危険箇所マップ2

対策済(設置困難等を含む)
 スクールゾーン
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

