

# 今江小学校 通学路危険箇所マップ 1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

⑩今江町7丁目148付近から7丁目279付近と、7丁目280-1付近まで  
⑩-1対策済



学校のすぐそばで多くの児童が通るのに路側帯がないので、あると安全

⑧6丁目こども園付近



見通しが悪く、自動車がスピードを出すため危険

⑦3丁目153付近



信号機及び横断歩道がなく危険

⑥6丁目305付近



路側帯が狭く、一部側溝蓋に段差がある

②旧二本食品交差点 6丁目53



ミラーや横断歩道があるが、優先道路がわかりにくい

①3丁目15-2



JR高架下から車が来るのがわかりにくく注意が必要

③西設計事務所前横断歩道 8丁目424



歩道の線が薄くなっている

⑨今江町6丁目601付近から6丁目681付近まで



路側帯の白線が両側とも消えかかっている

⑤9丁目53～101の道路沿い



幅90cm、深さ1mの側溝があり危険

④三湖台

6丁目462～482辺り



一部ひびが入ったり、隙間ができています。大雨で崩れると危険



# 今江小学校 通学路危険箇所マップ2

対策済(設置困難等を含む)  
 対策中(複数年かかるもの)  
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

⑪今江駐在所前 交差点



自動車がスピードを出して通り、横断歩道はあるが、見通しが悪い。

⑫今江町3丁目171番地付近横断歩道



登校時間帯の車通りが多く、速度を落とさないので大変危険である。

⑬3丁目114番地付近



登校時、車や中学生の自転車の往来が多く危険である。

⑭2丁目695-2付近交差点



下校時間帯の車通りが多く危険である。

⑮今江町3丁目508番地付近横断歩道



朝夕の車通りが激しく、危険である。

⑯旧8号線沿い



路側帯が消えている箇所が多くある。

⑰町南子どもの広場前



7丁目児童の通学路になっており、横断するとき危険

⑱サンクス小松串茶屋店前 三差路



交通量が多く、自動車がスピードを出して通る。三差路で、県道と市道の二方向から車が来て、危険。

⑲6丁目484-1から484-3



通学路として多くの児童が通るため、路側帯が欲しい。

⑳せん味(今江町9丁目36)付近交差点



横断歩道が山側にしかないので、児童は横断歩道を渡るために、不必要に道路を横断しなければならない。

㉑松寿園今江の家横



消えている路側帯をひいてほしい

