

串小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

⑧村松町会館付近 外

⑧対策済



見通しが悪く、自動車がスピードを出して通る

⑨村松町 丙28付近

⑨対策中



路側帯が狭い

⑩村松町 美幸寿司前カーブ

⑩指導等実施中



カーブで見通しが悪い

⑦村松町 会館前のカーブ

⑦指導等実施中



見通しが悪く、自動車がスピードを出して通る

⑪村松町 バス停前のカーブ

⑪指導等実施中



横断する時、かなり前まで出ないと、自動車が近づいているのが、わからない

⑤串町 横江酒店交差点

⑤指導等実施中



中学生の自転車の横断と自動車の出入りが多い。

⑥野立町 緩やかなカーブ

⑥指導等実施中



カーブになっていて死角になる

⑱市道串矢田線

⑱対策中



交通量が多く、スピードを出す自動車が多い。

⑰青路町安井商店前停止線

⑰対策済



車が止まらずに出てくることもあるので危険

⑬串茶屋八幡神社交差点

⑬-1,2対策済



生垣があり、視界が悪い。信号待ちしている児童のすぐそばを左折車が通り危険。

⑭串茶屋町八幡神社付近の十字路

⑭対策済



下り坂になっており一旦停止が分かりにくく危険

⑮串茶屋町八幡神社前道路・T字路

⑮対策済



路側帯や止まれ印が消えていて歩道の区別がつかず危険

②串町 学校近くの十字路

②-1指導等実施中
②-2,3対策済



自動車が一旦停止しないで通る。

③串町 交差点

③-1指導等実施中
③-2対策済



子どもの目線で自動車が来ることがわからない

⑯串町 洋服店～スーパーまで

⑯対策済



路側帯が狭い

⑫串耳鼻科前から学校に向けての道路

⑫指導等実施中



交通量が多く、スピードを出す車が多い。また、カーブになっていて見通しが悪い。

④串町 奥村商店からパローの区間

④指導等実施中



急カーブで視界が悪い

①串町 エスト裏交差点

①-1指導等実施中
①-2対策済



交通量が多く、スピードを出す自動車が多い。横断歩道が消えかけている。

御幸中 串小 コマツ栗津工場