

【 木場小学校 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	木場台登校指導地点 【市道木場台大通り線】	朝、坂道を出勤の車がスピードを出して多く降りてくる。大谷高校の生徒も自転車です道をとばして通る。横断歩道マークもない。	①	見守り隊への指導要請。	学校(見守り隊)	実施中		27
2	木場台から学校までの市道 【市道津波倉一針線】	自転車との接触事故のおそれがある。中高生の自転車が多い。途中歩道を走る自転車もある。	②	見守り隊への指導要請。	学校(見守り隊)	実施中		27
3	木場町と学校の間の交差点 (サンコロナ小田前) 【市道木場島線】	朝、木場IC方向からと栗津駅方向から車が相当のスピードで行き交う。少しカーブになっている。降水時は側溝から水があふれ出しかなりの水たまりができる。	③	市教委庶務課が対応要請。	道路課	実施済		27
4	木場町町内の主要道路 【市道津波倉一針線】	道路が大きくS字状になっている。カーブミラーはあるが、自動車はスピード出して通り、行き来は確認しにくい。	④	必ず目視で安全確認するよう指導。	学校	実施中		27
5	木場町イ・38 カトレヤ付近のカーブ 【市道津波倉一針線】	大きなカーブがあるが自動車はスピードをあまり落とさずに通過していく。カーブミラーはあるが、歩行者からは見えにくい。	⑤	子どもに常に注意を促す。	学校	実施中		27
6	木場町を貫く細い道 【市道木場町東部線】	朝、8号バイパス加賀方面より金沢方面に向かう車が木場IC渋滞の場合、近道のために町内の細い道路を大量に通過する。緩やかな傾斜のため、スピードが出やすい。通学時間帯規制がない。	⑥	木場町内会が対応。	学校(町内)	実施中		27
7	木場町杉林付近 【町道】	日中でも薄暗く、時々不審な車も止まっている。杉林があるため、こちらからは見えない。また、木場ICを降りた車が町内を近道するためよく使う。	⑦	木場町内会が対応。	学校(町内)	実施中		27
8	学校坂下側溝	雨水の多量の流入により、落ち葉・雑木等が集積、水があふれる危険	⑧	見守り隊の協力。市へ排水路の改善要望	教育庶務課	R5実施済(側溝に落ち葉止めを設置)	敷地内排水	28
9	学校前の市道の歩道 【市道津波倉一針線】	大雨、積雪、落葉時に歩道に水がたまる。廃水の孔が小さく、設置位置が高い。歩道の傾斜の山側が高くなっている。	⑨	歩道の改良工事	道路課	実施済		29
10	木場町二16の倉庫付近	今冬の大雪のため、工場外壁が倒壊・崩落。通学路となる道路側に曲がってきているため、危険性あり。	⑩	木場町内会と連絡。危険看板を設置し、危険テープで封鎖。廃工場横の通学路を一部変更し、工場裏手の農道を新通学路として整備・活用。危険看板も設置済み。	学校	実施済	必要に応じ危険看板等を増設していく。	29

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
11	木場町イ228付近 【市道津波倉一針線】	通学時間帯に交通量が多く、児童は道路を渡るが横断歩道が無い。	⑪-1	横断歩道の設置	警察	R5実施済		5
			⑪-2	横断歩道のカラー化	道路課	R5実施済		5
12	木場町木35付近 【市道木場町東部線】	通学時間帯に、木場インターからの流入量や高速での通行車両が多く危険。	⑫	車の誘導や減速を促す路面標示等の設置	道路課	R5実施済		5
13	木場町イ17付近 【市道津波倉一針線】	通学時間帯に交通量が多く、児童は道路を渡るが横断歩道が無い。	⑬-1	横断歩道の設置	警察	現状維持	現地調査の結果、必要性は低いと判断	5
			⑬-2	注意喚起看板の設置	学校	どのような看板にするか育友会と相談予定		6