

木場小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

⑤カトレヤ付近のカーブ
⑤指導等実施中



大きなカーブがあるが自動車はスピードを落とさずに通過していく。カーブミラーはあるが、歩行者からは見えにくい。

④木場町町内の主要道路
④指導等実施中



道路が大きくS字になっており、カーブミラーはあるが、自動車はスピードを出して通り、行き来は確認しにくい。

③木場町と学校との間の交差点(サンコロナ小田前)
③対策済



朝、木場IC方向からと粟津駅方向から車が相当のスピードで行き交う。降水時は側溝から水があふれ出しかなりの水たまりができる。

②木場台から学校までの市道
②指導等実施中



自転車と接触事故の恐れがある。中高生の自転車が多い。歩道を守る自転車もいる。

①木場台登校指導地点
①指導等実施中



朝、坂道を出動の車がスピードを出して多く降りてくる。大谷高校の生徒も自転車で県道をとばして通る。横断歩道マークもない。



校区内は照明灯整備エリア

⑪木場町イ228付近
⑪-1,2対策済



通学時間帯に交通量が多く、児童は道路を渡るが横断歩道が無い。

⑩木場町二16の倉庫付近
⑩対策済



今冬の大雪のため、工場外壁が倒壊・崩落。通学路となる道路側に曲がってきているため、危険性あり。

⑫木場町ホ35付近
⑫対策済



通学時間帯に、木場インターからの流入量や高速での通行車両が多く危険。

⑬木場町イ17付近
⑬-1対策済(現状維持)



通学時間帯に交通量が多く、児童は道路を渡るが横断歩道が無い。

⑥木場町を貫く細い道
⑥指導等実施中



朝、8号バイパス加賀方面に向かう車が木場IC渋滞の場合、近道のために町内の細い道を大量に通過する。緩やかな傾斜のため、スピードも出やすい。通学時間帯規制がない。

⑦木場町杉林付近
⑦指導等実施中



日中でも薄暗く、時々不審な車も止まっている。杉林があるため、こちらからは見えない。また、木場ICを降りた車が町内を近道にするためよく使う

⑧学校 坂下
⑧対策済



学校への上り口の排水路が落ち葉、雑木等が集積、水が溢れる危険

⑨学校前の市道の歩道
⑨対策済



大雨、積雪、落葉時に歩道に水がたまる。廃水の孔が小さく、設置位置が高い。歩道の傾斜の山側が高くなっている。