

矢田野小学校 通学路危険箇所マップ1

対策済(設置困難等含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①矢田野 へ111〜ル6
の区間

①-1指導等実施中



道路が狭いのに通勤時に「抜け道」として通る車が多く、速度も落とさないためとても危険である

⑩矢田野町
【市道矢田野みのわ線】

⑩対策中



路側帯が狭く、歩行者が危険

⑦上荒屋町ナ-25



十字路口交差点で道幅が同じくらいのため優先道路がはっきりせず、一時停止しない車が多い。

③矢田野町口5

③対策済



ガードレールが低く斜めになっているため小さい児童は落ちそうになることがある。

②下栗津町 ヤ20-1
(アパート前T字路)

②対策済



登校している児童が見えにくい。家・電信柱で死角になっている

⑤二ツ梨町東信号より加賀芙蓉カントリーに向かう道

⑤対策済



通行する車の速度が速く、歩行者が危険である

1

3

7

10

13

14

12

6

4

2

16

11

15

9

8

5

1

3

7

10

13

14

12

6

矢田野小

こまつドーム

⑭下栗津町交差点

⑭対策中



十字路となっており、スピードを出す自動車も多く、危険である。

⑬下栗津町



路側帯が狭く、児童が危険

⑫下栗津町

⑫対策済



路側帯が狭く、児童が危険

⑥下栗津26-1

⑥対策済



道路がカーブしていて見通しが悪く、車の速度が速いため歩行者が危険である

④下栗津町 サ38-33付近

④対策済



路側帯が狭い

⑪学校前の交差点

⑪対策済



交通量が多く、車がスピードを出して交差点を曲がり危険である。

⑮下栗津町

⑮対策済



横断歩道の白線が薄い。

⑧二ツ梨町エ36
156号線横断歩道

⑧対策済(現状維持)



交通量が多く、緩やかにカーブしている。横断が危険である。

⑨矢田野小学校
体育館付近の通学路



道路幅が狭く、交通量が多いため歩行者が危険である

⑮下栗津町

⑮対策済



路側帯が狭く、児童が危険

矢田野小学校 通学路危険箇所マップ2

- 対策済(設置困難等含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

- ⑪矢田野町へ125番地
- ⑪-1.2指導等実施中
- ⑪-3対策済(現状維持)



横断歩道がなく、スピードを出す車も多く、児童の歩行が危険である。

