

# 月津小学校 通学路危険箇所マップ1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①額見町ヨ22  
①対策済(設置に適さない)



変則的な交差点で横断歩道がない所を横断する

⑭月津町め60-2番地から額見町ヨ14-1番地  
⑭対策済



カーブになっており見通しが悪く危険。スピードを出す車も多い。車からも見えにくい。

②月津町め60-2  
②-1指導等実施  
②-2対策済



横断歩道の手前が緩やかなカーブになっており、見通しが悪い

③月津町ヨ158



③-1対策済  
③-2対策中  
道路の片側しか歩道の白線がなく、歩道の幅も狭い

⑦月津町み1  
⑦対策済



横断歩道がない交差点を渡る際、脇道に入る車と接触しやすい

⑩四丁町に-23  
⑩対策済



大通りに出る脇道で、スピードを出している車が多い

⑪四丁町は70  
⑪対策済



大通りへの抜け道として、朝の通勤の車が多く、スピードを出している



⑬興宗寺の裏道  
⑬-1,2指導等実施中



お寺の裏を通る新通学路で、塀がひび割れており危険。人通りが全くなく、木に囲まれている場所がある。

⑫月津町興宗寺横の市道  
⑫対策済




道幅が狭く歩くスペースが非常に狭い。急カーブの坂道で見通しが悪い。朝の交通量が非常に多い。

# 月津小学校 通学路危険箇所マップ2

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



⑨月津町ユ113  
学童前道路

⑨対策済

大雨になると冠水する。

⑥月津町ラ56

⑥対策済

歩道の白線の幅が狭く、旧国道のため交通量も多い

⑤月津町ラ116

⑤-1対策済  
⑤-2対策済(設置不可)

歩道の白線がない緩やかな坂道で冬期間凍結して滑り、坂道を登れない時がある

④月津町ニ163

④対策済

歩道の白線がない道路でスピードを出している車が多い

⑧矢田野ワ バス停前

⑧-1.2対策済

変則的な交差点で交通量が多く危険