東陵小学校 通学路危険箇所マップ1 3 27 6 対策済(設置困難等を含む) 対策中(複数年かかるもの) 校区内は照明灯整備エリア 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中) ⑩光陽町41-23 9光陽町40-12 9対策済 ⑩対策済 ②西軽海町1丁目 ②対策済 8光陽町 外 一旦停止の表示がない 一旦停止の表示がない 路側帯のラインが薄くなって ①西軽海町1丁目 10 ①対策済(設置に適さない) 車のスピードが速い 9 ②360号線軽海団地口から光 陽町への道路 aboap 40° 8 27 道路側溝の蓋が一箇所だけな い状態 ①西軽海1丁目31-12 白線が消えていて危険。 The 1 停止線が消えてる。 ⑦希望丘 小松 ⑦指導等実施中 東陵小 商業 急な坂になっていて、近くの高 6 校に通学する高校生の自転車 や車と接触する危険性がある ③西軽海町1丁目 外 ③対策中 軽海中央公園 歩道の段差や亀裂がみられ、 ①西軽海町1丁目雇用促進住 歩きづらい ⑥西軽海町二丁目 外 ⑥対策済 側溝のふたの破損でつまず きやすい。 車のスピードが速い



④西軽海町1丁目(向出医院付



停止ラインと止まれの文字が薄 くなっている



カーブでも車がスピードを落とさ ない。ガードレールが低く危険

26西軽海町2丁目1番地近く



停止線が消えている。 「止まれ」の標識が薄くなっていて、 破損している。

東陵小学校 通学路危険箇所マップ2





