

芦城中学校 通学路危険箇所マップ1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



芦城中学校 通学路危険箇所マップ2

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

③ 小松市立高校前付近

③対策済(設置困難)



歩道の転落防止柵の高さが低く危険

3

小松市立高校