

【 御幸中学校 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	小松市村松町交差点 【県道潮津串線 他】	非常に交通量が多い。	①-1	看板の設置	学校	依頼実施	町内会・PTAを通じて安全協会へ	27
			①-2	警戒標識(学校有り)の設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
			①-3	登校指導・警察の巡回 ゾーン30の設置	警察	実施済(巡回随時実施)		28
2	小松市村松町御幸中学校前五叉路 【県道潮津串線 他】	地区体育館から登校する生徒と日末方面からの2本の道を通ってくる車とが錯綜し、危険。	②-1	看板の設置	学校	依頼実施	町内会・PTAを通じて安全協会へ	27
			②-2	警戒標識(交差点有り、学校有り)の設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
3	小松市村松町御幸中学校前五叉路 【県道潮津串線 他】	学校南東側道路より登校する生徒が左折する時、道路にはみ出た電柱をまわるときに大きくはみ出てしまう。	③-1	生徒への注意箇所としての注意徹底	学校	実施中		27
			③-2	電柱の移動	NTT他	検討中	NTTに検討依頼	27
		いろいろな方向からの出会いがしらの衝突の危険性あり	③-3	ゾーン30の設置	警察	実施済		28
4	小松市串町南串八幡神社付近五叉路 【市道串神社線 他】	五叉路になっているため、車や自転車、人が見にくい。	④-1	看板の設置	学校	依頼実施	町内会・PTAを通じて安全協会へ	27
			④-2	登校指導・警察の巡回	警察	実施継続中	継続的な巡回 生徒のマナーの徹底	28

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
5	小松市串町南変形交差点 【市道串南6号線】	自転車が左側通行を守ろうとする時に主要道路を渡るための横断歩道がなく、危険。	⑤-1	停止線の塗り直し	警察	実施済		27
			⑤-2	横断歩道の設置	警察	設置できない		28
6	小松市串町交差点 【主要地方道小松山中線】	自転車通学の中学生と徒歩通学の小学生、大通りに出る車とが錯綜する。また、待機場所が狭く、横断後の道幅も狭いため、小学校児童、自動車との接触の危険性	⑥-1	警戒標識(学校有り)の設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
			⑥-2	看板の設置	学校	依頼実施	町内会・PTAを通じて安全協会へ	27
			⑥-3	登校指導	学校	実施継続中	学校で自転車は歩行者優先の指導が必要	28
			⑥-4	警察の巡回	警察	実施継続中		28
7	村松町1 串大橋カーブ 【県道潮津串線 他】	道幅が広くスピードが出やすいが、ゆるやかなカーブで走行が膨む危険	⑦	スクールゾーンの設置	警察	実施済	H28 ゾーン30で対応	28
8	串町北419 御幸保育園付近交差点 【市道串北1号線】	見通しが悪い	⑧	登校指導・警察の巡回	警察	実施継続中	継続的な巡回 生徒のマナーの徹底	28