

御幸中学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

① 村松町交差点

①-2,3対策済



工業団地があり、登下校時の交通量が非常に多い。

④ 串八幡神社付近五叉路

④-2指導等実施中



交差点が変則で複雑であるため、見通しが悪く危険。

② 御幸中学校前五叉路(その1)

②-2対策済



交差点が複雑。登下校時の車、生徒の往来は激しく危険。

⑤ 串町南変形交差点

⑤-1対策済
⑤-2対策済(設置できない)



見通しが悪い。交通ルール(左側通行)を遵守すると交通量が多いため危険。

③ 御幸中学校前五叉路(その2)

③-1指導等実施中
③-3対策済



路側帯の電柱が立っており、通過する際、車線にはみ出るため危険。

⑥ 串町交差点

⑥-1対策済
⑥-3,4指導等実施中



交通量が多く、また、串小学校児童が錯綜し危険。

⑧ 串町 御幸保育園付近交差点

⑧指導等実施中



見通しが悪く危険

⑦ 村松町1 串大橋カーブ

⑦対策済



道幅が広くスピードが出やすく危険

