

南部中学校 通学路危険箇所マップ1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)


校区内は照明灯整備エリア



南部中学校 通学路危険箇所マップ2

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



⑨下栗津からこまつドームにかけての田んぼ道



周りが田んぼで下校時は暗い

⑥戸津八幡神社前

⑥指導等実施中



カーブがあり見通しが悪い。また、カーブ先の道路幅が狭く危険。