

【 松東みどり学園 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	年度
1	波佐谷町 【県道大杉長谷線】	登校時に小学生と交錯する	①	自転車は左側を一列になって走行する (指導)	学校	実施中		27
2	江指町 【国道416号線】	横断歩道はあるが、自動車の交通量が多い。	②-1	押しボタン信号を使い、安全を確認させてから走行させる。 横断歩道を必ず使わせる。(指導)	学校	実施中		27
			②-2	警戒標識(学校あり)の更新	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
3	沢町 【町道】	沢町から大通りに入る所に横断歩道がない。	③	横断歩道をつくる。	警察	設置に適さない	通行量調査済	27
4	東山町 【国道416号線】	歩道に草が多く、右側の車道を自転車で走ってしまう。 夜間は外灯がなく真っ暗。	④	歩道の除草作業	南加賀土木総合事務所	実施済	年1回	27
5	大野町	道幅が狭く、自転車と自動車が接触する危険がある。	⑤	自転車のスピードを減速し、家から出てくる自動車や走行中の自動車に注意する。 (指導)	学校	実施中		27
6	花坂町 【県道大野・八幡線】	急勾配の坂になって下り、自転車のスピードが出やすくなっている。	⑥	自転車のスピードの制限。自転車で右側の車道を走行しない。(指導)	学校	実施中		27
7	小松市花坂町 【県道大野・八幡線】	環境美化センターへの大型車両の通行が多く危険	⑦	歩道の設置	南加賀土木総合事務所	実施中	H30～	28
8	布橋町～金平町 【国道416号線】	歩道に草木が生えており危険。歩道横の茂みが深く、熊やイノシシが出てくる危険性がある。	⑧-1	歩道の除草作業を希望。	南加賀土木総合事務所	実施中	適宜実施 (歩道の通行に支障にある範囲)	1
			⑧-2	除草作業を希望。	町内会	実施中		1
9	松東中学校校門前	工事のための大型車両の出入りがある。登下校時に危険。	⑨	工事関係者が誘導等してくれているが、いない時には注意して通行する。(指導)	学校	実施済 ※工事終了		2

≪ 金野地区 ≫

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	小松市金野町 ほのぼの松東店前の 交差点 【国道416号線】	広い交差点だが、信号機(押しボタン式)は1方向のみ で横断する際に危険	①-1	一時停止看板の設置	学校	実施依頼	町内会・PTAを通じて安全 協会へ	27
			①-2	登校指導及び防犯隊の方の見守り協 力	学校、防犯隊	実施中		27
			①-3	警戒標識(学校有り)の更新	南加賀土木総合 事務所	実施済	H28	27
2	小松市金平町 不動～出村 【国道416号線】	歩道が途中で反対側になり、横断歩道はあるものの、 車の速度が速いため、危険。また、落石にも注意が必要。 。	②	標識、看板の設置。	学校	実施依頼	町内会・PTAを通じて安全 協会へ	27
3	小松市金平町 金平公民館近くの交差 点 【国道416号線】	冬期間(積雪が多い時)の通学路を通行する場合、横 断歩道のない交差点を横断するため危険。	③-1	登校指導及び防犯隊の方の見守り協 力	学校、防犯隊	実施中		27
			③-2	横断歩道の設置	警察	設置に適さない	交通量調査結果 横断歩道設置に適さな い	27
4	小松市大野町 県道金平・寺井線と県 道大野・八幡線の交差点 【県道金平・寺緯線】	大きなカーブになっているT字路の交差点で、横断歩道 はないが反対側の歩道へ行くため児童が横断するので 危険。	④	登校指導及び防犯隊の方の見守り協 力	学校、防犯隊	実施中		27
5	小松市花坂町 【県道金平町・寺緯線】	環境美化センターへの大型車両の通行が多く危険	⑤	歩道の設置	南加賀土木総合 事務所	実施中	H30～	28

≪ 西尾地区 ≫

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	沢町公民館前 県道との交差点 【町道】	県道を横断する際、カーブミラーはあるが、歩行者は車 に気が付きにくい	①	歩行者用一旦停止の道路標示	町内会	設置済		27
2	親音下町 西尾小学校付近 横断歩道 【町道】	緩やかなカーブの先に横断歩道があり、スピードが出て いると横断者に気づくことが遅れて事故につながる	②	カーブ手前に横断歩道あり 減速の道 路標示	町内会	設置済		27

《 波佐谷地区 》

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	長谷町 【県道大杉・長谷線】	道幅が狭く、カーブがあり、見通しも悪い。 1か所ガードレールが破損しており、コーンで仮補修してある。	①-1	「徐行」等の看板が必要	警察	設置に適さない	見通しが悪い場所は徐行義務があり、標識設置の必要性が少ない。	27
			①-2	白線設置が必要 ガードレールの修理	南加賀土木総合事務所	実施済		27
2	波佐谷町 【県道大杉・長谷線】	強いカーブ、歩道狭い。	②	白線設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
3	波佐谷町 【県道大杉・長谷線】	橋上歩道なし。	③	路側帯(歩道)の区画線に対応 路側帯を幅広にする区画線を施工	南加賀土木総合事務所	実施済		27
4	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	横断歩道を渡る際、飛橋方面からの車両の見通し悪い。	④-1	白線設置が必要	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
			④-2	カーブミラーの設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
			④-3	防犯隊の方の見守り	わがまち防犯隊	実施中		27
			④-4	「横断歩道有り」「徐行」等の看板・白線設置が必要	警察	設置に適さない	見通しが悪い場所は徐行義務があり、一時停止標識設置あり。必要性が少ない。	27
5	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	横断歩道を渡る際、ショークン産業方面からの車両の見通し悪い。	⑤	白線設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
6	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	橋の欄干歩道が低く、横さんがあるため転落の可能性がある	⑥	欄干上部へ手すり等を設けるなど転落防止の対策が必要	南加賀土木総合事務所	実施済		27
7	上り江町 【市道上がり江町線】	瀬領・上り江間は長い直線がつづき、車の速度が上がる。路側帯白線が消えている。	⑦	路側帯白線設置	道路課	実施済	H28	27
8	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	大杉・赤瀬方面から瀬領町内に向かい、急に道幅が狭くなる。県立小松瀬領養護学校方面からの道路とやや複雑に道路が交差し、見通しも悪い。	⑧-1	「徐行」等の看板設置が必要	警察	設置に適さない	見通しが悪い場所は徐行義務があり、標識設置の必要性が少ない。	28
			⑧-2	白線設置が必要	南加賀土木総合事務所	実施済		28
9	長谷町 【県道大杉・長谷線】	高齢者、児童、学生が安全に通行できるように、既存V S 側溝にした歩道の拡幅改修が必要	⑨	V S側溝工事	南加賀土木総合事務所	実施済		28