

松東みどり学園 通学路危険箇所マップ

校区内は照明灯整備エリア

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

④ 国道416号(東山町)

④対策済



歩道に草が多いため車道を自転車で行走するため車と接触する危険がある。また、外灯がない。

⑤ 大野町町内

⑤指導等実施中



道路幅が狭く、車と接触する恐れがあり危険

① 県道大杉長谷線

①指導等実施中



交通ルールを遵守すると登校時、波佐谷小学校児童と交錯する。また、道路幅も狭く車と接触する危険がある。

⑧ 布橋町～金平町

⑧-1,2指導等実施中



歩道に草木が生えており危険。歩道横の茂みが深く、熊やイノシシがでてくる危険性がある。

⑨ 松東中学校校門前

⑨対策済



工事のための大型車両の出入りがあり、登下校時に危険。

② 国道416号金野町交差点

②-1指導等実施中 ②-2対策済



信号機はあるが押しボタン式。見通しが良い道路のため、スピードを出す車両も多く危険。

⑥ 花坂町内県道(県道大野八幡線)

⑥指導等実施中



坂道の勾配が急なため自転車の速度が出易く危険。また、緩やかなカーブとなっているため車道へはみ出す危険もある。

⑦ 県道大野・八幡線

⑦対策中



環境美化センターへの大型車両の通行が多く危険

③ 沢町町道

③対策済(設置に適さない)



国道416号の見通しが良く車の速度が出易いため、沢町町道が国道416号に合流する箇所が危険

松東みどり学園《金野地区》通学路危険箇所マップ

校区内は照明灯整備エリア

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

⑤花坂町
県道金平町・寺井線

⑤対策中



大型車両の通行が多く、危険である。

大野町
エコロジーパークこまつ

4

二口谷建築

大野町
集会所

金野保育所

松東みどり

1

金野局

金平町
公民館

うめの木学園

金平町

小松特別
支援学校

2

3

①ほのぼの松東店前の
交差点

①-2指導等実施中
①-3対策済



広い交差点だが、信号機(押しボタン式)は1方向のみで横断する際に危険

②金平町 不動～出村



歩道が途中で反対側になり、横断歩道はあるものの車の速度が速いため危険。また、落石にも注意が必要

④大野町 県道金平・寺井線
と県道大野・八幡線の交差点

④指導等実施中



大きなカーブになっているT字路の交差点で横断歩道はないが反対側の歩道へ行くため児童が横断するので危険

③金平町公民館近くの交差点

③-1指導等実施中
③-2対策済(設置に適さない)



冬期間(積雪の多い時)の通学路を通行する場合、横断歩道のない交差点を横断するため危険

松東みどり学園《西尾地区》通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



②観音下町 小学校付近横断歩道



②対策済



金野方面からやってくる自動車はカーブの先にある横断歩道に気付かなく、横断している歩行者も自動車が接近してくることも気づきにくい。

①沢町公民館前 県道との交差点

①対策済



県道を横断する際、カーブミラーはあるが歩行者は車に気が付きにくい

松東みどり学園《波佐谷地区》通学路危険箇所マップ

校区内は照明整備エリア

- 対策済（対策困難等を含む）
- 対策中（複数年かかるもの）
- 指導等実施中（交通指導等ソフト面での対応実施中）

⑨長谷町

⑨対策済



路側帯が途中から狭くなっている危険

②波佐谷町

②対策済



強いカーブ、歩道が狭い

①長谷町

①-1対策済（設置に適さない）

①-2対策済



道幅が狭く、カーブがあり見通しも悪い

③波佐谷町

③対策済



橋上歩道なし

④瀬領町

④-1,2対策済

④-3指導等実施中

④-4対策済（設置に適さない）



横断歩道を渡る際、飛橋方面からの車両の見通しが悪い

⑤瀬領町

⑤対策済



横断歩道を渡る際、ショーケン産業方面からの車両の見通しが悪い

⑥瀬領町

⑥対策済



橋の欄干歩道が低く、横さんがあるので転落の危険性がある

⑧瀬領町

⑧-1対策済（設置に適さない）

⑧-2対策済



見通しの悪く、狭い道路が複雑に交差しているため危険

⑦上り江町

⑦対策済



瀬領・上り江間は長い直線が続く、車の速度が上がる。路側帯が消えている。

