

# 芦城小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①本町 小学校グランド横から中学校までの道路



①対策済  
歩道がないエススピードを出す車が多い。見通しが悪い。

②本町 聖愛幼稚園から学校への道路



②指導等実施中  
道が斜めに曲がっていることとブロック塀で見通しが悪い。

⑨古河町 芦城中学校前(スクールゾーン)



⑨-1指導等実施中  
⑨-2対策済  
スクールゾーンではあるが、スピードを出して走る車が多い。中学生とのすれ違いも。冬場特に危険。

⑦八幡町 朝本葬儀店前横断歩道



⑦対策済  
信号のない横断歩道で車の通行量が多い。比較的道路が広いので渡りづらい。特に下校時。事故も多い。



⑬龍助町 中出精肉店前横断歩道



⑬現状維持  
⑬-2実施不適  
時間帯を問わず、交通量が多い。横断歩道で児童が渡るために待っていても、止まってくれない。

⑰本鍛冶町 マルタケストアーと北陸電力の交差点



⑰現状維持  
交通量が多く、スピードが出ている。北陸電力側(栄町方面)から来る児童は見通しが悪い。(小屋があるため)

⑱末広交差点【県道 小松鶴来線】【市道 土居原下牧線】



⑱現状維持  
⑱-2実施不適  
スピードを出す車が多い。駅方面から交差点を左折する時、横断歩道を渡っている児童が見えにくい。

⑲末広テニスコート駐車場とLUANの交差点【市道 土居原下牧線】【市道 本町向本折線】



⑲現状維持  
信号がなく、車もスピードを出している。交通量も多い。左右だけでなく、前後から来る車も見なくてはいけなく、防犯隊の方が立ってくださっているが、危険。

⑳日の出3丁目の交差点【市道 日の出町幸町線】【市道 幸町土居原町線】



⑳現状維持  
交差点南側のみ歩行者信号がない。それに気づかない、車と歩行者が接触しそうな場面をしばしば目撃する。

⑪福乃宮町 旧国道不動島交差点



⑪対策済  
歩道ぎりぎりをスピードを出して車が通り、信号待ちの際、立って待っているのが危険である。

⑭白山町 高架下



⑭-1対策済(設置困難)  
⑭-2対策済  
信号のない交差点で交通量が多く、危険。

⑤幸町 高架下(川)



⑤対策済  
黄色いテープが貼ってあ

④幸町 高架下(交差点)



④-1.3対策済  
④-2対策済(設置不向き)  
④-4対策済(現状維持)  
車や自転車が近く、全く止まらない自転車も多い。横断歩道がない。高架の柱で車が見えにくい。