

犬丸小学校 通学路危険箇所マップ 1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



③大島町交差点
③指導等実施中

信号や横断歩道はあるが車両の往来が激しい。

⑥城北～蛭川バス路線沿い
⑥-1,2対策済

雨天時、車道に水がり、歩道への水ハネあり。

⑥-3指導等実施中
⑥-4対策済

用水路上の橋に柵がなく危険
歩道の段差が危険

②蛭川町
②対策済

用水路に落ちそうなどころがある

④蛭川東踏切
④指導等実施中

列車の往来が激しい

③城北町

見通しが悪い。

①東蛭川町
①対策済

車のスピードが激しく、見通しが悪い。

⑧犬丸小⇄島田町方面
(54号線へつながる)道路
⑧-1指導等実施中
⑧-2対策済

新幹線工事に伴い、工事関係車両の往来が増えることが懸念される。歩道が途中電柱に遮られる箇所もある。側線がないところ、消えているところがある。

⑨犬丸小⇄松梨町道路
⑨対策済

新幹線工事に伴い、工事関係車両の往来が増えることが懸念される。

⑤松梨東踏切
⑤-1,2指導等実施中
⑤-3実施中

列車の往来が激しいだけでなく、児童の登校時も車の往来が激しい。

市民センター

⑩梅田町交差点～北側通学路
⑩対策済

通行車両が多いが、歩道スペースがないため危険

①島田西交差点
①-1指導等実施中
①-2対策済(現状維持)
①-3対策済

信号や横断歩道はあるが車両の往来が激しい。待機場所も狭く危険。横断歩道が消えている。

⑬松梨町踏切西側道路
⑬-1指導等実施中

見通しが悪く車の往来も激しい。

②梅田町交差点
②指導等実施中

信号や横断歩道はあるが車両の往来が激しい。

犬丸小学校 通学路危険箇所マップ 2

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

