

蓮代寺小学校 通学路危険箇所マップ 1

■ 対策済(対策困難等を含む)
■ スクールゾーン
■ 対策中(複数年かかるもの)
■ 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①蓮代寺町 又135周辺
交差点 ①-1指導等実施中
①-2,3対策済



見通しが悪く、バイパスからの通行量も多く、危険である

②蓮代寺町 又140周辺の交差点
②-1,2,4対策済
②-3指導等実施



交差点で朝夕の交通量が多い。

⑦蓮代寺町八丙4周辺
【市道 蓮代寺長谷線】
【市道 蓮代寺東山線】



コンクリートブロック周辺のアスファルトが欠けている。

③蓮代寺町 ハ甲38周辺
③-1,2対策済



速度の標識が古い。白線が消えかけている。

④蓮代寺町 寺田鉄工前
④対策済



民間会社からトラックや車が良く出入りするので歩いて危険である。

⑤蓮代寺町 へ2周辺
⑤-2対策済



道幅が狭い部分に橋があり、車両が近づくと子ども達が橋の近くを歩き危険である。また、地盤が緩く、落下の危険性もある。豪雨時はバイパス方面から水が流れ道路が冠水して歩けない。

⑥スクールゾーン
⑥-1,3指導等実施中
⑥-2対策済



東山からのスクールゾーンの交通量が多く、スピードの出し過ぎも多い。また、通行許可を持っていない違反車両も多い。スクールゾーンの表示が消えかけている。

③本江町交番前



建物が死角となり、車から歩行者が見えない。

④本江町西交差点
④対策済



カーブミラーが曇って見にくい

⑨学校前道路
⑨-1対策済



白線が消えている。木が道をふさいでいる。

⑦蓮代寺町 保育所前から本江方面へ抜ける小道



保育園から本江方面への細い道が草木で狭くなっており歩きにくい。

⑧本江町 1411周辺
⑧-1,2対策済



標識の文字や白線が薄くなっているものが数ヶ所ある。



蓮代寺小学校 通学路危険箇所マップ 2

スクールゾーン
 対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①三谷町町内
(市道津波倉一針線)
②対策済



標識が古く、目立たないため、車のスピードが出ており危険。

②三谷町イ-1
②対策済



カーブミラーが曇って見にくい。

①三谷町町内
(市道津波倉一針線)
①対策済



標識が古く、目立たないため、車のスピードが出ており危険。

①三谷町さ1
(金沢方面行)



ガードレールの塗装が剥がれ怪我の恐れがある

⑬東山ホ50付近
⑬対策済



歩道の白線が消えている。

⑭東山ホ30付近



歩道まで草が生い茂って歩いて歩けない。

⑬三谷町イ115
⑬対策済



道路が緩やかにカーブしており、木の陰になり死角となっている。

②三谷町町内
(市道津波倉一針線)
②対策済




標識が古く、目立たないため、車のスピードが出ており危険。

①本江町ヨ60付近の納屋
①対策済



倒壊しそう。




⑫東山町へ9付近 交差点
⑫対策済




歩道の白線が消えている。

⑫東山町ト1付近
⑫対策済



横断歩道と停止線が消えかけている

⑫東山町ト7付近から17付近
⑫対策済



両側の路側帯の白線が消えている

⑩東山ICからの下り口
⑩-2指導等実施



見通しが悪く、加賀方面から降りてくる車が見えない。車が停止線を越えて一旦停止を行う。

⑪東山ICからの上り口



通学路の看板が、夏場になると草が生い茂り、看板が見えにくい。

⑩東山町交差点
⑩対策済



横断歩道が消えかけている。

⑫東山町ト1付近
⑫対策済



横断歩道と停止線が消えかけている

⑫東山町ト7付近から17付近
⑫対策済



両側の路側帯の白線が消えている

