

# 矢田野小学校 通学路危険箇所マップ1

- 対策済(設置困難等含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

① 矢田野 へ111~ル6の区間

①-1 指導等実施中



道路が狭いのに通勤時に「抜け道」として通る車が多く、速度も落とさないためとても危険である

⑩ 矢田野町  
【市道矢田野みのわ線】

⑩ 対策中



ガードレールが低く斜めになっているため小さい児童は落ちそうになることがある。

路側帯が狭く、歩行者が危険

⑦ 上荒屋町ナ-25



十字路口交差点で道幅が同じくらいのため優先道路がはっきりせず、一時停止しない車が多い。



③ 矢田野町口5

③ 対策済



ガードレールが低く斜めになっているため小さい児童は落ちそうになることがある。

② 下粟津町 ヤ20-1 (アパート前T字路)

② 対策済



登校している児童が見えにくい。家・電信柱で死角になっている

⑤ ニツ梨町東信号より加賀芙蓉カントリーに向かう道

⑤ 対策済



通行する車の速度が速く、歩行者が危険である

④ 下粟津町 サ38-33付近

④ 対策済



路側帯が狭い

⑧ 二つ梨町エ36  
156号線横断歩道

⑧ 対策済(現状維持)



交通量が多く、緩やかにカーブしている。横断が危険である。

⑨ 矢田野小学校  
体育館付近の通学路


⑨ 対策済



道路幅が狭く、交通量が多いため歩行者が危険である

⑥ 下粟津26-1

⑥ 対策済



道路がカーブしていて見通しが悪く、車の速度が速いため歩行者が危険である

⑪ 学校前の交差点

⑪ 対策済



交通量が多く、車がスピードを出して交差点を曲がり危険である。

⑫ 下粟津町

⑫ 対策済



路側帯が狭く、児童が危険

⑬ 下粟津町

⑬ 対策済



路側帯が狭く、児童が危険

⑭ 下粟津町交差点


⑭ 対策中



十字路となっており、スピードを出す自動車も多く、危険である。

⑮ 下粟津町

⑮ 対策済



路側帯が狭く、児童が危険

⑭ 下粟津町交差点

⑭ 対策中



十字路となっており、スピードを出す自動車も多く、危険である。

⑬ 下粟津町

⑬ 対策済



路側帯が狭く、児童が危険

⑪ 学校前の交差点

⑪ 対策済



交通量が多く、車がスピードを出して交差点を曲がり危険である。

⑨ 矢田野小学校  
体育館付近の通学路

⑨ 対策済



道路幅が狭く、交通量が多いため歩行者が危険である

⑫ 下粟津町

⑫ 対策済



路側帯が狭く、児童が危険

⑥ 下粟津26-1

⑥ 対策済



道路がカーブしていて見通しが悪く、車の速度が速いため歩行者が危険である

④ 下粟津町 サ38-33付近

④ 対策済



路側帯が狭い

⑮ 下粟津町

⑮ 対策済



路側帯が狭く、児童が危険