

中海小学校 通学路危険箇所マップ1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年要かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



①国道360号線の歩道 ①対策済



積雪時の除雪のため、市道路河川課を通して除雪機を借りているが、その除雪機がかなり旧式のものであり、操作が困難である。

⑥中海町地内 ⑥-1指導等実施中
⑥-2、4、5対策済




路側帯が狭く、歩行空間が狭い。道路と田の高さが異なり、落下の危険がある。通行車両の速度が速く危険。

⑨中海町 一川保正碑の交差点 ⑨対策済(現状維持)



横断歩道がない。

③中海町地内 ③指導等実施中



道幅が狭いところがある。車の通行量は少ないものの注意が必要

②軽海町の信号 ②指導等実施中



軽海町方面・荒木田町方面とも道幅が狭いため、信号待ちのとき車も停車すると混雑する。特に軽海町方面からは360号線を横断することになり、車の発進と重なった場合1度で横断できない

⑤中海町銭亀橋近くの交差点 ⑤対策済



中海大橋側から来た場合、銭亀橋が緩い上り坂になっており、前方交差点付近の見通しが悪く危険。

④中海町子347前 ④対策済



降雨、降雪時に水がたまり歩けない