

# 東陵小学校 通学路危険箇所マップ1

対策済(設置困難等を含む)  
 対策中(複数年かかるもの)  
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



⑧ 光陽町 外



車のスピードが速い

⑦ 360号線軽海団地口から光陽町への道路



白線が消えていて危険。

⑦ 希望丘



急な坂になっていて、近くの高校に通学する高校生の自転車や車と接触する危険性がある

③ 西軽海町1丁目 外



歩道の段差や亀裂がみられ、歩きづらい

⑥ 西軽海町二丁目 外



車のスピードが速い

④ 西軽海町1丁目(向出院付近十字路)



停止ラインと止まれ文字が薄くなっている

⑨ 光陽町40-12



一旦停止の表示がない

⑩ 光陽町41-23



一旦停止の表示がない

② 西軽海町1丁目



路側帯のラインが薄くなっている

① 西軽海町1丁目



道路側溝の蓋が一箇所だけない状態

⑫ 西軽海1丁目31-12



停止線が消えてる。

②⑥ 西軽海町2丁目1番地近く



停止線が消えている。「止まれ」の標識が薄くなっていて、破損している。

⑪ 西軽海町1丁目雇用促進住宅前



側溝のふたの破損でつまづきやすい。

# 東陵小学校 通学路危険箇所マップ2

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



⑩バス路線



路側帯のラインが薄くなっている。

⑪ひまわり前の交差点



横断歩道の白線が薄くなっている。

⑫西軽海4丁目146付近



通学路での利用が多く、飛び出しが目立つ

⑬西軽海4-130付近



カーブミラーが破損している。

⑭西軽海町4丁目203



停止ラインと止まれ文字が薄くなっている

⑮西軽海4丁目238付近



カーブミラーが破損してなくなっている

⑮西軽海1丁目119



停止線が消えている。

⑬西軽海1丁目144



停止線が消えている。

⑭軽海町ネ169



停止線が消えている。

⑮西軽海1-47付近



歩道に段差や亀裂が生じている

⑲西軽海町4-146付近



横断歩道のラインが薄くなっている。

⑯西軽海町4丁目173



止まれの文字が薄くなっている

⑱西軽海町4丁目190



停止ラインが薄くなっている

# 東陵小学校 通学路危険箇所マップ3

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



③③希望丘【市道希望丘西軽海線】



路側帯の白線が薄い。停止線が薄い。

③④希望丘【市道希望丘1号線】



停止線が薄い

③⑤希望丘【市道希望丘3号線】



道路に穴が開いている。停止線が薄い。

②⑧西軽海町4丁目



白線(停止線、止マレ)が薄い

③⑩西軽海町4丁目



ゾーン30の看板はあるが、路面標示が無い

③②西軽海町1丁目



白線(停止線、止マレ、三叉路道路標示)が薄い

③①西軽海町4丁目



歩道、花壇が破損している

②⑨西軽海町4丁目



ゾーン30の路面標示が薄い