

解体工事に伴う樹木伐採 詳細図



0 5 10 15 20m

凡例	
○	R6調査済み (R7 伐採)
○	R6調査済み (R8以降 伐採対象)
○	銘木 (存置・移植対象)
○	R6未調査樹木
□	解体施設 (公会堂、博物館、教育研究センター)
□	仮囲い



※樹木番号については、R6芦城公園内樹木調査業務より引用

令和 6 年度	
業務名	芦城公園内樹木調査業務
箇所	小松市丸の内公園町 地内
図名	全体平面図
縮尺	S=1:1000 (A3)
図面番号	1/1
小 松 市	

樹木診断結果一覧表										所在地	芦城公園	樹木診断	異常なし・該当なし ○																		
診断日										診断者	和田・立花・寺井	移植評価	A(5)・B(3)・C(1) ※()内は配点																		
樹木番号	樹木プレート番号	伐採可能可否(可○・否×)	伐採済み	解体施設	樹種	樹高(m)	幹周(cm)	枝張り(m)	健全性についての評価										その他特記事項	移植評価					技術						
									①樹形評価	②樹皮評価	③樹幹空洞・欠損・腐朽	④樹根評価	⑤木根傾斜	⑥傾斜	⑦倒れ	⑧枯死	⑨虫害	⑩病害		○	●	△	×	樹姿	樹齢	社会性	注目度	採点	特殊技術	移植可否	移植費用
1	A64	×	○	×	公会堂・博物館前	タブノキ	10.5	305.0	14.4	×	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	5		A	A	A	A	20	要	可	大	
2	A74	○	○	○	公会堂・博物館前	ソメイヨシノ	6.0	73.0	5.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	C	B	12	要	可	中	
3	A75	○	○	○	公会堂・博物館前	ウメ	4.3	13.0	2.1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	6		C	B	C	B	8	不	否	小	
4	A76	○	○	○	公会堂・博物館前	ウメ	3.7	63.0	4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		C	B	C	B	8	不	否	小	
5	A109	○	×	×	公会堂裏(市役所側)	モッコク	6.0	12.4	3.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	B	C	C	8	不	否	中	
6	A110	○	×	×	公会堂裏(市役所側)	マンツゲ	1.0		1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		B	B	C	C	8	不	可	小	
7	A111	○	×	×	公会堂裏(市役所側)	サザカ	2.1	130.0	4.7	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	0	所在不明	A	A	A	A	20	不	可	小	
8	A112	○	×	×	公会堂裏(市役所側)	ツツジ	0.7		0.7	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7		C	C	C	C	4	不	可	小	
9	A113	○	×	×	公会堂裏(市役所側)	ボクスクワッド	12-15		1.5	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		C	C	C	C	4	不	可	小	
10	A114	○	○	○	公会堂・博物館前	ツツジ	0.7		0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	C	C	C	6	不	可	小	
11	A115	○	○	○	公会堂・博物館前	クロマツ	11.9	176.0	4.7	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	6		A	B	A	A	18	要	可	大	
12	A116	○	○	○	公会堂・博物館前	ツツジ	1.0		0.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	C	C	C	6	不	可	小	
13	A117	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	ハクチョウゲ	1.0		0.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		C	C	C	C	4	不	可	小	
14	A118	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	カナメモチ	2.1	36.0	1.9	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	7		C	C	C	C	4	不	可	小	
15	A119	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	イヌツゲ	0.8		0.7	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	7	5	枝枯れ病が蔓延	C	C	C	C	4	不	否	小
16	A120	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
17	A121	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	ボケ	1.2		0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	C	C	C	6	不	可	小	
18	A122	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	キンモクセイ	4.3	45.0	1.8	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	7		B	B	C	B	10	不	可	小	
19	A122	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	キンモクセイ	4.0	25.0	1.8	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	7		B	B	C	B	10	不	可	小	
20	A122	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	キンモクセイ	4.0	25.0	1.8	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	7		B	B	C	B	10	不	可	小	
21	A122	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	キンモクセイ	3.8	25.0	1.8	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	7		B	B	C	B	10	不	可	小	
22	A123	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	キャラボク	1.6		4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		B	B	B	B	12	不	可	小	
23	A124	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	クロマツ	11.3	185.0	5.7	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	9	9	大正の松	A	A	A	B	18	要	可	中
24	A125	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	クロマツ	8.4	160.0	4.8	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	8		A	A	A	B	18	要	可	中	
25	A126	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)	クロマツ	10.0	159.0	4.8	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	9		A	A	A	B	18	要	可	中	
26	A127	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
27	A128	○	○	○	公会堂(松本在次郎付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
28	A129	○	○	○	公会堂(遊具付近)	クロマツ	10.4	162.0	4.8	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	3		C	B	B	B	10	要	否	大	
29	A130	○	○	○	公会堂(遊具付近)	ケヤキ	11.0	153.0	11.2	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	8		B	B	B	B	12	不	可	中	
30	A131	○	○	○	公会堂(遊具付近)	スダジイ	6.0	334.0	7.5	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	5		B	A	B	B	14	要	否	大	
31	A132	×	○	○	公会堂(遊具付近)	クロマツ	11.2	228.0	6.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	A	A	A	20	要	可	大	
32	A133	○	○	○	公会堂(遊具付近)	ケツケイジユ	4.5	63.0	4.1	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	6		B	B	C	C	8	要	否	中	
33	A134	○	×	×	公会堂(遊具付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
34	A135	○	×	×	公会堂(遊具付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
35	A136	○	×	×	公会堂(遊具付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
36	A137	○	×	×	公会堂(遊具付近)				0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
37	A138	○	○	○	公会堂(遊具付近)	カナメモチ	1.8	24.0	1.5	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	6		C	C	C	C	4	不	可	小	
38	A139	○	○	○	公会堂(遊具付近)	コデマリ	1.4	190.0	1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	C	B	B	10	不	可	小	
39	A140	○	○	○	公会堂(遊具付近)	ハクチョウゲ	0.8	13.0	0.8	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		B	C	C	C	6	不	可	小	
40	A141	○	○	○	公会堂(遊具付近)	ツツジ?	1.0	90.0	7.3	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	0	所在不明	C	C	C	C	4	不	可	小	
41	A142	○	×	×	公会堂(遊具付近)	ケツケイジユ	2.5	21.0	0.8	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		C	C	C	C	4	不	否	小	
49	A143	○	×	×	公会堂(遊具付近)	タブノキ	8.5	170.0	10.0	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	3		C	B	C	B	8	要	否	中	
50	A144	○	×	×	公会堂(遊具付近)	ケツケイジユ	5.0	35.0	2.5	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8		C	C	C	C	4	不	可	小	
58	A145	○	×	×	公会堂(遊具付近)	ヒラギ	2.7	35.0	2.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	C	C	C	6	不	可	小	
59	A146	○	×	×	公会堂(遊具付近)	タブノキ	6.0	155.0	4.1	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	2		C	B	B	B	10	要	否	中	
60	A147	×	○	○	公会堂(遊具付近)	クロマツ	13.9	250.0	8.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		A	A	A	A	20	要	可	大	
61	A148	○	○	○	公会堂(遊具付近)	クロマツ	12.0	185.0	6.8	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	3	3	根元に開口空洞	A	A	B	B	16	要	否	大
62	A149	○	○	○	公会堂(遊具付近)	クロマツ	13.0	220.0	6.6	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		A	A	A	A	20	要	可	大	
63	A150	○	○	○	公会堂(遊具付近)	クロマツ	12.5	210.0	8.6	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	差し枝長い	A	A	B	A	18	要	可	大
64	A151	○	○	○	公会堂(遊具付近)	アカマツ	12.2	210.0	7.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	A	B	A	18	要	可	大	
65	A152	○																													

樹木診断結果一覧表				所在地	芦城公園	樹木診断	異常なし・該当なし ○																					
診断日				診断者	和田・立花・寺井	移植評価	A(5)・B(3)・C(1) ※()内は配点																					
樹木番号	樹木ブレード番号	伐採可能可否(可○・否×)	伐採済み	解体施設	樹種	樹高(m)	幹周(cm)	枝張り(m)	健全性についての評価										その他特記事項	移植評価					技術			
									①樹形	②樹勢	③樹皮	④開口	⑤空洞	⑥死・欠損・腐朽	⑦根元	⑧傾斜	⑨枯れ枝	⑩虫害		⑪病害	⑫その他	樹姿	樹齢	社会性	注目度	採点	特殊技術	移植可否
107	A187	○	×		クロマツ	16.5	185.0	7.0	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	9	南側石積み近接・巨木のため移植困難。残置が望ましい。	A	A	B	C	14	要	否	大
108	A188	○	×		ソメイヨシノ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	切株	A	A	A	A	20	要	可	小
109	A189	○	×		クロマツ	17.0	233.0	7.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8	巨木で根元に腐朽(空洞と思われる)があり、移植困難。	A	A	B	B	14	要	否	大
110	A190	×	×		アカマツ	9.0	317.0	11.0	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	7	巨木、残置が望ましい	A	A	A	A	20	要	可	大
111	A191	○	×		ヒドツツジ	1.0	110.0	6.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	密植の刈込のため、ある程度まで移植すること。	B	B	C	C	8	不	可	小
112	A192	○	×		アベリア	0.9	90.0	5.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	密植の刈込のため、ある程度まで移植すること。	B	B	C	C	8	不	可	小
113	A193	○	×		サツキ	0.6	110.0	6.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	密植の刈込のため、ある程度まで移植すること。	B	B	C	C	8	不	可	小
114	A194	○			クロマツ	5.0	78.0	3.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	B	B	14	不	可	小
115	A195	○			シラカシ	4.5	126.0	4.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	対象範囲内に美形のシラカシは2本のみ	A	B	B	A	16	不	可	小
116	A196	○			ウメモドキ	1.6	19.0	1.2	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	8	樹形崩壊し七コノ更新中	C	B	C	C	6	不	否	小
117	A197	○			クロマツ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	切株	A	A	A	A	20	不	可	小
118	A198	○			モッコク	5.0	90.0	2.9	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	9	半枯れ状態で樹形の回復が望めない。	C	B	C	C	6	不	否	小
119	A199	○			ツバキ	3.0	50.0	2.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		A	B	B	C	12	不	可	小
120	A200	○			クロマツ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
121	A201	○			クロマツ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
122	A202	○			コナラ	1.6		1.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8		A	A	B	C	10	不	可	小
123	-	○			サトザクラ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	記念樹(小松市スノ市姉妹都市40周年)	B	B	A	B	14	不	可	小
123	A203	○			マルバヒヤドリ	2.0	80.0	2.3	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	3	主幹の空洞化は著しいが古木の風格を感じさせる。	A	B	B	B	14	不	可	小
124	A204	○			ツツジ	0.9	140.0	7.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	寄せ植えのため、分解して移植すると樹形が乱れる	B	B	C	C	8	不	可	小
125	A205	○			サツキ	0.8	130.0	4.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	C	C	10	不	否	小
126	A206	○			カナメモチ	2.0	15.0	1.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	園路に近接し、根鉢が取りにくい可能性もある。	A	B	C	C	10	不	否	小
127	A207	○			ハクチョウゲ	1.0	50.0	17.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	B	C	C	8	不	可	小
128	A208	○			キヤラク	1.4		2.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	B	C	C	8	不	可	小
129	A209	○			ソメイヨシノ	8.5	234.0	11.1	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	7		B	B	B	A	14	要	可	大
130	A210	○			五葉松	6.4	140.0	5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	A	A	A	20	不	可	小
131	A211	○	×		紅梅	3.7	83.0	3.2	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	3		C	B	B	C	8	不	可	小
132	A212	○	×		紅梅	3.8	98.0	6.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	景石近接のため根鉢が取りにくい	A	B	B	B	14	不	可	小
133	A213	○	×		クロマツ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
134	-	○			ツツジ				×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	7	記念樹(七"林"-ド市代表訪問団来訪記念)	C	C	A	B	10	不	可	小
134	-	○			ツツジ				×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	7	記念樹(七"林"-ド市代表訪問団来訪記念)	B	C	A	B	12	不	可	小
134	-	○			ツツジ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	表・裏面記載なし	A	A	B	C	10	不	可	小
134	A214	○	×		アベリア(南側)	0.8	90.0	94.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	C	C	10	不	可	小
135	A215	○			サツキ	0.7	100.0	1.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	C	C	10	不	可	小
136	A216	○	×		ウメ(青輪梅)	4.5	67.0	4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		A	B	B	B	14	不	可	小
137	A217	○	×		ウメ(千鳥紅梅)	5.0	90.0	5.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8		A	B	B	B	14	不	可	小
138	A218	○	×		サツキ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
139	A219	○	×		サツキ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
140	A220	○	×		サツキ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
141	A221	○	×		サツキ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
142	A222	○	×		カエデ(シダレ)	2.0	62.0	4.5	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	4	移植は可能だが腐朽が著しく、幹と大枝の強度に不安がある。	C	B	C	C	6	不	否	小
143	A223	○	×		サツキ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	所在不明・樹木診断表無し	A	A	A	A	20	不	可	小
144	A224	○			クロマツ	4.5	90.0	6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6	記念樹(市政40周年記念)。斜幹で腐朽の疑いもある。	B	B	B	B	12	不	可	小
145	A225	○			タギョウショウ	7.0	150.0	4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	B	B	14	不	可	小
146	A226	○			タギョウショウ	6.0	140.0	3.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		A	B	B	B	14	不	可	小
147	A227	○	×		スズメ	6.0	159.0	4.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	幹の内部腐朽の疑いがある	B	B	C	C	8	不	否	小
148	A228	○	×		クロマツ	4.5	90.0	3.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		B	B	B	B	12	不	可	小
149	A229	○	×		クロマツ	5.5	127.0	3.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8		B	B	B	B	12	不	可	小
150	A230	○	×		イヌツゲ	0.8	30.0	0.8	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		B	B	C	C	8	要	可	大
151	A231	○	×		スズメ	5.2	183.0	4.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9		B	B	B	A	14	不	可	小
152	A232	○	×		モッコク	5.5	70.0	3.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8		B	B	B	C	10	不	可	小
153	A233	○	×		モッコク	4.5	40.0	2.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8		B	B	C	C	8	不	可	小
154	A234	○	×		クロマツ	3.4	60.0	3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	記念樹(内容不明)	B	B	A	B	14	不	可	小
155	A235	○	×		アカマツ	5.5	118.0	4.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	景石近接	A	B	B	B	14	不	可	小
156	A236	○	×		モッコク	5.0	60.0	3.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10		B	B	B	B	12	不	可	小
157	A237	○	×		ツツジ	0.9	220.0	6																				

