

【 矢田野小学校 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	矢田野町へ111～矢田野町ル6の区間の道路 【町道】	道幅が狭いのに通勤時の『抜け道』として通る車が多く速度も落とさないためとても危険である。	①-1	学校による児童への危険周知	学校	実施中		27
			①-2	・通学時間の通行禁止 ・信号(305号線)側からの進入禁止	町内会	検討中		28
2	下粟津町ヤ20-1(アパート前T字路) 【市道矢田野小学校通学路線】	登校している児童が見えにくい。家・電信柱で死角になっている。	②	外側線及びクロス線、停止指導線の引き直し	道路課	実施済	H28	27
3	矢田野町口5(となりの用水) 【市道矢田野小学校通学路線】	ガードレールが低く斜めになっているため小さい児童は落ちそうになることがある。	③	現状より高いガードレールの設置	道路課	実施済	H28	27
4	下粟津町サ38-33付近 【市道下粟津通学路線】	路側帯が狭い	④	側溝改築により、歩行空間を確保する	道路課	実施済	H28	27
5	二ツ梨町東信号より加賀芙蓉カントリーに向かう道 【市道下粟津那谷線】	通行する車の速度が速く、歩行者が危険である。	⑤	ゾーン30区域の設定	道路課	実施済	H28	27
6	下粟津町ツ26-1(あたかや前交差点) 【市道国道粟津線】	横断歩道手前の位置においてカーブがあり見通しが悪い。ミラーはあるが小学生は活用困難である。	⑥	徐行路面標示の設置	道路課	実施済	H28 ※押しボタン信号は不向き(警察)	28
7	上荒屋町ナー25(十字路) 【町道】	十字路で道幅が同じくらいのため優先道路がはっきりせず、一時停止しない車が多い。	⑦	一時停止ライン、一時停止看板の設置	町内会	検討中		28
8	二ツ梨町エ36(156号線横断歩道) 【県道高塚粟津線】	二ツ梨インター近くであり、305号線につながる交通量の多い道路で、児童の横断が危険である。	⑧	押しボタン信号機の設置	警察	現状維持	現地調査の結果、必要性は低いと判断	28
9	矢田野小体育館入口側から156号線までの通学路 【市道矢田野小学校通学路線】	道幅の割に交通量が多く、また、白線(歩行)の幅も狭く通学するのに危険である。	⑨	ゾーン30区域の検討	町内会	実施依頼	学校・PTAを通じて町内会へ	28
10	矢田野町 【市道矢田野みのわ線】	路側帯が狭く、歩行者が危険	⑩	側溝改良により路側帯を拡幅する。	道路課	継続実施中		29
11	学校前の交差点 【市道矢田野小学校通学路線】	交通量が多く、車がスピードを出して交差点を曲がり危険である。	⑪	学校向側の交差点待機所にポール設置	道路課	実施済	H30	29
12	下粟津町 【市道国道粟津線】	路側帯が狭く、児童が危険	⑫	側溝改良により路側帯を拡幅する	道路課	R6実施済		1

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
13	下粟津町 【市道国道粟津線】	路側帯がせまい。下粟津町の主要な道路であり、交通量も多く、登校時を含めた児童に危険が及ぶ可能性が高い。	⑬	路側帯の引き直し	道路課	実施済		3
14	下粟津町交差点 【下粟津矢沢1号線】	十字路となっており、スピードを出す自動車も多く、危険である。(以前にも数回事故が発生している。)	⑭	道路に注意喚起を示す大きなポールが設置してある。十字路の部分を赤く塗るなどの対策が必要である。	道路課	一時停止側に注意喚起を促す路面標示を設置している。 今後は、警察と協議。		4
15	下粟津町 【市道林小学校線】	路側帯が狭く、児童が危険	⑮	側溝改良により路側帯を拡幅する	道路課	R6実施済		4
16	下粟津町(矢田野小正門前) 【市道矢田野小学校通学路線】	横断歩道の白線が薄い。	⑯	白線の引き直し	警察	R5実施済		4
17	矢田野町へ125番地 【市道下粟津～矢沢1号線】	横断歩道がなく、スピードを出す車も多く、児童の歩行が危険である。	⑰-1	巡回、児童への指導・注意喚起	学校	実施中		6
			⑰-2	街頭見守り(見守隊)	学校	実施中		6
			⑰-3	横断歩道の設置	警察	現状維持	町内会から警察に要望済 交通量確認したが必要性は低いと判断	6