

【 丸内中学校 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	国道305号線保健所前交差点 【市道小寺白江線】	路側帯の幅員狭し 並列で走行してしまう (道幅がせまいので接触の危険性がある)	①	登下校指導による注意喚起	学校	実施中		27 28
2	保健所前～こばと保育園前道路 【市道小寺白江線】	路側帯の幅員狭し 横断時の安全確認が不十分である (交通量が多いので危険)	②-1	登下校指導による注意喚起	学校	実施中		27 28
			②-2	区画線の設置	道路課	実施済		29
3	園町公民館付近十字路 【市道大川町園線】	片側ブラインド(飛び出し注意) 一時停止をせずに出てしまう (死角になっていて危険)	③-1	「止まれ」「停止線」の表示	道路課	実施済	H28	27
			③-2	登下校指導による注意喚起	学校	実施中		28
4	白江町114-1付近 【園白江線】	路側帯が狭い	④	側溝改築により路側帯を拡幅する。	道路課	実施済	H28	27
5	こばと保育園前交差点	並列走行・交差点での接触の恐れ 通学路の合流地点のため、自転車通行量が多く、並列 走行になりやすい。道路の道幅も狭い上、自動車の通 行量も多いので危険。また、白江交差点側からの自転 車と、小松警察署側からの自動車の接触の危険性もあ る。	⑤	登校指導	学校	実施中		29
6	白江町力83～チ114付近 【市道園白江線】	多くの生徒が通るが、路側帯はあるが幅が狭く、 側溝の蓋がないので落ちそうになり危ない。	⑥	側溝の蓋の設置	道路課	R6実施済		5