

【 能美小学校 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	大型商店近くの細い道 (平面町リ172~183)及び(リ53) 【町道】	通学路に出る細い路地から多くの車が入り出している	①-1	見守り隊、PTA等による街頭見守り	学校	実施中		27
			①-2	時間帯による通行の規制等	町内会	依頼予定	町内会・PTAを通じて安全協会	28
2	川辺会館前・公園(川辺町4-5) 【市道川辺町大通り線】	帰宅後多くの児童が遊んでいる。車はスピードを出して通っている。	②-1	看板の新設	学校	実施済	R1 町内会・PTAを通じて安全協会	27
			②-2	見守り隊、PTA等による街頭見守り	学校	実施中		27
3	本校校門前(能美町レ7-1) 【市道能美町2号線】	道路から校門が見えにくい。校門からは、道路の状況が見えにくい。	③-1	看板の増設	学校	実施済	R1 町内会・PTAを通じて安全協会	27
			③-2	見守り隊、PTA等による街頭見守り	学校	実施中		27
4	白山神社前(能美町イ125-1あたり) 【市道能美北側線】	往来する車のスピードが速い。	④-1	看板の増設	学校	実施済	R1 町内会・PTAを通じて安全協会	27
			④-2	見守り隊、PTA等による街頭見守り	学校	実施中		27
5	少彦名神社前(甲257-1あたり) 【市道上八里白江線】	往来する車のスピードが速い。	⑤-1	看板の増設	学校	実施済	R1 町内会・PTAを通じて安全協会	27
			⑤-2	見守り隊、PTA等による街頭見守り	学校	実施中		27
			⑤-3	側溝改修又は蓋設置により歩行空間を確保	道路課	実施済		27

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
6	コンビニエンスストア前(甲-93) 【市道能美大橋線】	複数の道路が交差している。	⑥-1	看板の増設	学校	実施済	町内会・PTAを通じて安全協会	27
			⑥-2	見守り隊、PTA等による街頭見守り	学校	実施中		27
			⑥-3	側溝改修又は蓋設置により歩行空間を確保	道路課	実施済	H28	27
7	本校駐車場(能美町51番地) 【町道】 【市道能美町2号線】	側溝のフタが痛み不揃いで歩きにくい。通学路から駐車場が見えにくい。駐車場からは道路の状況が見えにくい。	⑦-1	側溝のフタの交換	学校	実施済	町内会	27
			⑦-2	カーブミラーの設置 (町道まがり角)	町内会	実施済	R1	27
8	コンビニエンスストア横(平面町カ81-1) 【市道島田一針線】	進入規制の時間帯が守られていない	⑧	規制の強化につながる表示等の設定	警察	街頭監視強化 実施中		28
9	市道能美北川線に出る町内道路(能美町イ25、28付近)および神社裏町道	朝の登校時間帯、千代能美信号交差点を迂回する自動車が狭い町道に入る。登校時に集中。集団登校児童の横をすり抜け、危険である。	⑨	町内、防犯隊による見守り。町内会により「徐行」の注意喚起	町内会	依頼予定		2
10	梯コンクリート工業(株)から白山神社に抜ける道路	能美町の梯コンクリート工業(株)から白山神社に抜ける道がバイパス近くにある信号を待たない抜け道になっており、細い道であるが、交通量が多い。	⑩	注意看板の設置	学校 交通安全協会	依頼予定		3
11	小彦名神社～アーク前的大通り	千代町から8号線を横切る大通りが、歩道がなく、交通量も多い。能美小学校は、小彦名神社前から8号線まで、大通りを通して登下校していた。	⑪	通学路の変更	学校	実施済		3
12	平面町イー43前道路	真生窯手前から平面信号に抜ける道路が、歩道が無くなり白線も狭くなる。特に、真生窯前には電信柱が白線上に立っており、児童は車道にはみ出さないと歩くことができない。	⑫	グリーンベルトの設置	道路課	R4実施済		3
13	千代町甲39前道路 【市道千代大長野線】	通学路変更により通るようになったが、車通りが多く歩道もないため危険	⑬	横断歩道の設置	警察	R7.2実施済	町内会から警察に要望済	6
14	千代町甲39前～小松バイパスへ向かう道路 【町道】	街灯が少なく、特に秋～冬季の下校時の安全確保に不安がある。	⑮	街灯の設置	町内会	依頼予定	夜間の照明は農業に悪影響を及ぼす可能性がある。農閑期のみ稼働させるなどの配慮が必要か。	7