

【 国府小学校 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	河田町交差点(信号機) ～谷内町・館町～下八里町 【市道上八里白江線】	路側帯狭く、見通しの悪いカーブ多数。交通量多い。	①	道路拡幅。側溝・用水路に蓋を設置。	道路課	H27・29・30・R1・2一部実施済 R5実施中		27
2	埴田～里川(里川町児童通学路) 【市道埴田里川線】	見通しよく短い区間ではあるが極端に路側帯が狭い。	②	道路拡幅。側溝・用水路に蓋を設置。	道路課	実施済	H28	27
3	埴田町ト79-1 【市道埴田区内線】 【県道金平寺井線】	下校時、下り坂になり飛び出しの可能性大。	③-1	「とまれ」看板	安全協会	実施済		27
			③-2	白線、停止指導線の設置	道路課	実施済		27
4	鶺川町内 【市道鶺川立明寺線】	川沿いガードレールがしばらくない。	④	ガードレール設置。	道路課	県河川課の河川改修と併せて実施 (R6デリネーターの設置で対応済み)		27
5	舟見ヶ丘保幼稚園近く 【市道古府国府小学校線】	路側帯が狭い	⑤	側溝改築及び道路拡幅	道路課	今後は対応策について関係者と調整予定 R7一部実施		27
6	上八里町 【市道上八里白江線】	側溝・用水路に蓋がない。	⑥	側溝・用水路に蓋を設置。	道路課	地元町内会と蓋の設置について調整		28
7	河田町丁33番地	JAの移転に伴い、交通量が増加した。 車両がすれ違うには道路が狭く、危険である。	⑦	グリーンベルトを引き、注意を促す。	道路課	R4実施済		3