

国府小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



①河田町交差点(信号機)～谷内町・館町～下八里町



①対策中

路側帯が狭く、見通しの悪いカーブ多数。交通量が多い。

⑥上八里町(市道上八里白江線)



側溝・用水路に蓋がないため落ちる危険がある

②埴田～里川(里川町児童通学路)



②対策済

見通しよく短い区間ではあるが、極端に路側帯が狭い

③埴田町ト79-1



③-1,2対策済

下校時、下り坂になり飛び出しの可能性が大きい

⑤舟見ヶ丘保育園付近



路側帯が狭い

⑦河田町丁33番地



⑦対策済

路肩が狭く、車同士の交差時に路肩に車が入ってきて危険である

④鶯川町内



④対策済

川沿いにガードレールがしばらくない

