

芦城小学校 通学路危険箇所マップ

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①本町 小学校グランド横から中学校までの道路



①対策済
歩道がないうえスピードを出す車が多い。見通しが悪い。

②本町 聖愛幼稚園から学校への道路



②指導等実施中

道が斜めに曲がっていることとブロック塀で見通しが悪い。

⑨古河町 芦城中学校前(スクールゾーン)



⑨-1指導等実施中

⑨-2対策済

スクールゾーンではあるが、スピードを出して走る車が多い。中学生とのすれ違いも。冬場特に危険。

⑧古河町 芦城中学校グランドと北陸薬局との間の横断歩道



⑧-1.2対策済

末広体育館側から来る車がスピードを出している。道路のカーブや横断歩道手前の木で車が見えにくい。

⑤幸町 高架下(川)



⑤対策済

黄色いテープが貼ってあるだけで危険。

④幸町 高架下(交差点)



④-1.3対策済

④-2対策済(設置不向き)

車や自転車がが多く、全く止まらない自転車も多い。横断歩道がない。高架の柱で車が見えにくい。

⑫西町 学校前



⑫対策済

スクールゾーンの文字が薄れている。

⑮龍助町 県道小松鶴来線市道九龍橋龍助線



⑮対策済

歩道と車道の区別が無く、電柱も路肩にあり、車が歩行者すれすれに通っている。

③本折町 居酒屋八角横交差点付近



③-1.2対策済

歩道がなく、車が歩行者すれすれに通る。自転車の通行量も多い。

⑬寺町 交差点



⑬対策済(設置困難)

横断歩道がないうえ、スピードを出す車が多い。

⑩有明町 旧国道沖町交差点近くガソリンスタンド前道路



⑩対策済

道路の一部のレベルが低く雨が降ると大きな水たまりができる。車が通るとはねる。

⑥幸町 旧国道不動島交差点からJR高架に向かう道路



⑥対策済

車道が狭い上歩道の幅も狭く、車との接触が不安。

⑦八幡町 朝本葬儀店前横断歩道



⑦対策済

信号のない横断歩道で車の通行量が多い。比較的道路が広いので渡りづらい。特に下校時。事故も多い。

⑭白山町 高架下



⑭-1対策済(設置困難)

⑭-2対策済

信号のない交差点で交通量が多く、危険。

⑪福乃宮町 旧国道不動島交差点



⑪対策済

歩道ぎりぎりをスピードを出して車が通り、信号待ちの際、立って待っているのが危険である。