

【 稚松小学校 】

対策一覧表

	対策済(設置困難等を含む)
	対策中(複数年かかるもの)
	指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	学校校門前周辺道路 【市道京町殿線】	見通しが悪く、危険である。朝は高校生の自転車の往来が激しい。許可の無い車の進入がある。	①-1	路面標示補修	道路課	実施済	H28	27
			①-2	スクールゾーンの規制の周知、警察による取締。交通指導保護者の協力。	警察	随時実施中		27
2	松任町交差点付近 【県道小松根上線】	交通量が多く、右折左折の車に注意が必要である。押しボタン信号で待っているときに、道路にはみ出してしまうことが多い。外側線の引きなおし。	②-1	白線からはみ出さないよう交通安全指導の実施	学校	実施中		27
			②-2	外側線の引き直し	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
3	大川町 西照寺横の道路 【市道松任丸の内線】	道幅が狭く、狭い道からの飛び出す危険性がある。高校生の自転車の往来が激しい。	③	路面標示補修	道路課	実施済	H28	27
4	旧はくさん信用金庫大川町支店横断歩道 【県道小松根上線】	押しボタン信号であるため、待つ間に道路にはみ出してしまうことが多い。	④-1	白線からはみ出さないよう交通安全指導の実施	学校	実施中		27
			④-2	外側線を引き直し、信号待ちの児童が車道に出ないように待ち位置を設定	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
		小松大橋から右折で待つ車を抜かそうとした直進者が、信号で待つ児童のそばギリギリを通過して危険。柵があって避難場所もない。	④-3	横断歩道の白線の引き直し 横断歩道の周りを緑色で塗るなど目立たせてほしい	警察	R6実施済(白線の引き直し)	緑色の塗装は現在行っていない	5
5	松任町 大西生花店前横断歩道 【県道小松根上線】	松任町交差点の信号待ちの車がつながり、左右の安全確認が必要である。	⑤	旗持指導を実施 近隣の保護者が中心となり、登校時に交通安全指導を実施	学校	実施中		27
6	新鍛冶町高架下交差点横断歩道 【市道国道細工町線】	交通量が多い。信号待ちが3段階で横断に注意が必要である。	⑥	交通安全指導の実施	学校	実施中		27
7	大川町(小松大橋)交差点 【県道小松根上線】	交通量が多く、交差点が広いので横断するときに注意が必要。	⑦	交通安全指導の実施	学校	実施中		27

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
8	学校横横断道路 【市道松任丸内線】	狭い道路で、朝、高校生の自転車の往来が激しい。 飛び出し注意が必要。	⑧-1	路面標示補修	道路課	実施済	H28	27
			⑧-2	「とびだし注意」の看板設置	学校	実施済	R1	27
9	文田川排水路(梯町)	柵がない部分があり、落ちると危険。	⑨	通学路の変更	学校	実施済	R1	28
10	下牧町市民センター横	道路と田んぼに落差がある。柵がないので落ちる危険がある。	⑩	児童保護者への注意喚起	学校	実施済		3
11	小松高校正門西側クランク	見通しが悪い割に、スピードを落とさず車が通る。	⑪	児童、保護者への注意喚起	学校	実施中		4
12	新鍛冶町交差点高架下	見通しが悪いわりにスピードを落とさず車が通る。	⑫	児童、保護者への注意喚起	学校	実施中		5
13	殿町一丁目と二丁目の境の交差点	多くの町の児童が朝通る交差点だが、見通しが悪いため注意が必要。	⑬	児童、保護者への注意喚起	学校	実施中		5