

【 安宅小学校 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)  
 対策中(複数年かかるもの)  
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

| 番号 | 箇所名・住所                                 | 通学路の状況・危険の内容                            | 枝番  | 対策内容                                                | 管理者<br>対応予定者 | 対応状況・予定 | 備考                            | 要望<br>年度 |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|----------|
| 1  | 長崎町4丁目<br>新日本フェザーコア横<br>【市道安宅小島町線】     | 歩道が道路により途切れている。                         | ①-1 | 横断歩道の設置                                             | 警察           | 設置に適さない | H28<br>(設置に適さない)              | 27       |
|    |                                        |                                         | ①-2 | 停止指導線の表示                                            | 道路課          | 実施済     | H30                           | 27       |
| 2  | 安宅町6区<br>長崎・小島町方面の児童が通る歩道<br>【市道長崎安宅線】 | 歩道が狭く車との接触事故あり。<br>雨天・積雪時に車がはねた水があたる    | ②   | ・通学路の変更(保護者との通学路検討会実施)<br>・長崎・小島町保護者による現地見守り実施(当番制) | 学校           | 実施済     |                               | 3        |
| 3  | 安宅町3区<br>藤村ストア前交差点<br>【市道安宅町22号線】      | 朝の通行量が多く、横断に気をつけなければならない。               | ③-1 | 右折して安全な道を通学路としている。                                  | 学校           | 実施済     |                               | 27       |
|    |                                        |                                         | ③-2 | 停止線塗り直す。<br>曲がっている標識を直す。                            | 警察           | 実施済     | 交差点向側についても、今後塗り直し予定。          | 29       |
| 4  | 安宅町3区<br>【市道安宅町23号線】                   | 停止線にある足跡(黄色)がどこも消えかけている。                | ④   | 新しく塗り直す。                                            | 道路課          | 実施済     | H28(停止指導線)<br>※足跡は学校・町内       | 27       |
| 5  | 義仲町<br>小松電子方面<br>【市道浜佐美本町6号線】          | 前方に交差点。横断歩道があるが停止の標識なく一旦停止しないで進入する車もある。 | ⑤   | 停止の表示(看板)をつける。                                      | 学校           | 実施依頼    | 優先道路のため、警察で標識設置できない           | 27       |
| 6  | 安宅町1区<br>安宅保育園方面<br>【市道安宅町14号線】        | 横断歩道が消えかけている。                           | ⑥   | 新しく塗り直す。                                            | 警察           | 実施済     | H28                           | 27       |
| 7  | 安宅町6区から1区に渡った後の次の道<br>【市道長崎安宅漁港線】      | 横断歩道が消えかけている。                           | ⑦   | 新しく塗り直す。                                            | 警察           | 実施済     | H28                           | 27       |
| 8  | 安宅町6区から1区に渡る横断歩道<br>【市道安宅新安宅線】         | 待機場所が狭く安全確認ににくい。また排水口の上にあるので積雪時転倒注意。    | ⑧-1 | 排水口をふさぎ、待機場所を広くする。                                  | 道路課          | 実施済     | R1現地VS化済<br>たまりスペースは民地<br>駐車場 | 27       |
|    |                                        |                                         | ⑧-2 | 押しボタン信号の設置                                          | 警察           | 設置に適さない | 設置場所がなく設置に適さない                | 29       |
|    |                                        |                                         | ⑧-3 | 児童委員・民生委員・保護者による現地見守り                               | 学校           | 実施中     |                               | 29       |

| 番号 | 箇所名・住所                                | 通学路の状況・危険の内容                                   | 枝番  | 対策内容                    | 管理者<br>対応予定者   | 対応状況・予定 | 備考                  | 要望<br>年度 |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------|---------|---------------------|----------|
| 9  | 安宅町3区<br>旧北国銀行から3番目の交差点<br>【市道安宅町4号線】 | 交差点だが、停止線がなくどちらが優先かわからない。                      | ⑨   | 停止線をひく。                 | 道路課            | 実施済     | H27(停止指導線)          | 27       |
| 10 | 住吉橋を渡ってすぐの道<br>【市道安宅新安宅線】             | 安全地帯の表示が消えかけている。<br>急に歩道が狭くなり白線からはみ出す。         | ⑩-1 | 路面標示補修                  | 道路課            | 実施済     | ※<br>H27            | 27       |
|    |                                       | 歩道の幅が狭く、歩いている児童のすぐ横を車が通りすぎる。車が乗り上げた場合、避けようがない。 | ⑩-2 | ガードレールの設置               | 道路課            | 実施済     | ラバーポール設置            | 1        |
| 11 | 木曽町バス停近く横断歩道<br>【市道浮柳安宅線】             | 横断歩道の表示がうすい。                                   | ⑪-1 | 横断歩道の線を塗り直す             | 道路課            | 実施済     | H28道路整備に伴い横断歩道塗り直し済 | 28       |
|    |                                       | 通勤の車が多く曲がる。                                    | ⑪-2 | 児童注意看板の設置               | 安全協会           | 実施済     |                     | 29       |
| 12 | 高速道路第9トンネル浮柳側から木曽町入口までの道路             | 用水があり、幅が狭い上に車が通過する際、用水路に落ちそうになる。               | ⑫   | 道路幅を広くするために用水路を暗渠水路にする。 | 町内会・土地改良区・生産組合 | 実施依頼    |                     | 28       |
| 13 | 高速道路高架橋                               | フェンスがこわれかけている。<br>土が崩れてきそうで危険                  | ⑬   | 壊れかけているフェンスを修理する。       | 中日本高速道路        | 実施済     | H30                 | 28       |
| 14 | 玉子巻き屋前の道                              | 海に向かう車など多くの車が通る。坂を下りてくる自転車<br>車がスピードを出して曲がる。   | ⑭   | 路面に止まれの表示<br>ミラーの設置     | 道路課            | 実施済     |                     | 29       |
| 15 | 牧こども園付近(高速道路下)交差点                     | 徐行看板はあるが、停止して安全確認してほしい。                        | ⑮   | 停止線を引く。                 | 警察             | 設置に適さない | 現地調査結果<br>通行車両が少ない  | 1        |