

安宅小学校 通学路危険箇所マップ 1

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

④安宅町 3区
④対策済



停止線にある足跡がどこも消えかけている。

③藤村ストア前交差点
③-1,2対策済



朝の交通量が多く、横断に気をつけないといけない。

⑨安宅町 旧北國銀行から3番目の交差点
⑨対策済



交差点だが、停止線がなくどちらが優先かわからない。

⑩安宅町 住吉橋横断歩道
⑩-1,2対策済



安全地帯表示消えかけ急に歩道狭くなる。

⑭玉子焼き屋前の道
⑭対策済




海に向かう車など多くの車が通る。坂を下りてくる自転車がスピードを出して曲がる。

⑤小松電子前
⑤対策済



停止の標識がないので、一旦停止をしないで交差点に進入する車あり。

⑤小松電子
⑤対策済

⑧安宅町 6区→1区横断歩道
⑧-1対策済
⑧-2対策済(設置に適さない)
⑧-3実施中



待機場所が狭く安全確認しにくい。待機場所が排水口の上。

②安宅町 6区長崎小島方面の児童が通る歩道
②対策済



歩道が狭く車との接触あり。雨天、積雪時に車をはねた水があたる。

①フェザーコア横
①-1対策済(設置に適さない)
①-2対策済



歩道が道路により途切れている。

⑥安宅保育園近く
⑥対策済



横断歩道表示が消えかけている

⑦安宅町 1区横断歩道
⑦対策済



横断歩道表示が消えかけている

安宅小学校 通学路危険箇所マップ2

校区内は照明灯整備エリア

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(対策に複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

