犬丸小学校　通学路危険箇所マップ１

対策済（設置困難等を含む）
対策中（複数年かかるもの）
指導等実施中（交通指導等ソフト面での対応実施中）

校区内は照明灯整備エリア

③大島町交差点
③指導等実施中
信号や横断歩道はあるが車両の往来が激しい。

⑥城北～蛭川バス路線沿い
⑥-1,2対策済
⑥-3指導等実施中
⑥-4対策済
雨天時、車道に水がり、歩道への水ハネあり。
用水路上の橋に柵がなく危険
歩道の段差が危険

㉒蛭川町
㉒対策済
用水路に落ちそうなところがある

④蛭川東踏切
④指導等実施中
列車の往来が激しい

㉑東蛭川町
車のスピードが激しく、見通しが悪い。

⑦西川排水路
⑦対策済
歩道が排水路を横断している

㉓城北町
見通しが悪い。

⑧犬丸小↔島田町方面（54号線へつながる）道路
⑧-1指導等実施中
⑧-2対策済
新幹線工事に伴い，工事関係車両の往来が増えることが懸念される。
歩道が途中電柱に遮られる箇所もある。
側線がないところ、消えているところがある。

⑨犬丸小↔松梨町道路
⑨対策済
新幹線工事に伴い，工事関係車両の往来が増えることが懸念される。

⑤松梨東踏切
⑤-1,2指導等実施中
⑤-3実施中
列車の往来が激しいだけでなく、児童の登校時も車の往来が激しい。

⑱梅田町交差点～北側通学路
⑱対策済
通行車両が多いが、歩道スペースがないため危険

②梅田町交差点
②指導等実施中
信号や横断歩道はあるが車両の往来が激しい。

①島田西交差点
①-1指導等実施中
①-2対策済（現状維持）
①-3対策済
信号や横断歩道はあるが車両の往来が激しい。待機場所も狭く危険。横断歩道が消えている。

⑲松梨町踏切西側道路
⑲-1指導等実施中
見通しが悪く車の往来も激しい。

犬丸小学校　通学路危険箇所マップ２

対策済（設置困難等を含む）
対策中（複数年かかるもの）
指導等実施中（交通指導等ソフト面での対応実施中）

校区内は照明灯整備エリア

⑬大島町交差点付近
⑬指導等実施中

路側帯横の用水。段差が大きい。

⑪松梨町通学路
⑪対策済

新幹線工事に伴い，工事車両の通行が多い。

㉔東蛭川町

通学路途中に陥没しているところがある。

⑮浜大島町交差点
⑮指導等実施中

車両の往来が非常に激しい。

⑭大島～浜大島交差点
⑭指導等実施中

横断歩道はあるが、車両の往来が激しい。

⑩板津中学校グラウンド側道路から農道の通学路
⑩指導等実施中

水田の中の鉄塔移動による工事に関わる車両の往来と，道幅が狭くなることによる事故が懸念される。

⑫島田町踏切
⑫指導等実施中

列車・車両の往来が激しい。自転車通学の通行も多い。

⑳御館町交差点
⑳対策済（現状維持）

車両の往来が激しく、車のスピードが速い。

⑰御館町内
⑰-2指導等実施中
⑰-3対策済

車両の往来が激しい。スピードを出して通行。

⑯犬丸～御館町交差点
⑯-2対策済

大型車両の往来が激しい。