

# 荒屋小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



⑩荒屋町 どのきばし 付近 ⑩対策済



橋を横断する時に、横断歩道がなく、走行する車のスピードが速く危険

⑥荒屋町から長田町に入る天竺橋詰め ⑥対策済



橋が丸く弧を描いており、野田町方向から来る車の見通しが悪い。また、橋東詰から長田地内に入る道が狭く急カーブになっており見通しが悪い。

⑤荒屋町から長田町に入る八丁川土手周辺 ⑤対策済



雨天時土手横の道が滑り易い。

⑯高堂町イ201前川宅前～イ116大橋宅前町道 ⑯-1,2対策済



通学路だが、スピードを出して通過する車多い

③旧高堂保育園周辺横断歩道 ③-1指導等実施中  
③-2,3対策中



カーブになっており、見通しが悪い。歩道がなく、路側帯を歩くので危険。



①高堂町 こどもの広場前横断歩道周辺 ①-2指導等実施中  
①-3対策済  
①-4対策中



歩道がなく、県道の路側帯を児童が歩かなければならず、朝の通学時には通行量が多くスピードを出す車が多い。

⑬長田北交差点 ⑬対策済



見通しが悪くカーブしている交差点。スピードを出して通過する車多い

⑪長田町 歩道横側溝 ⑪対策済



歩道横の排水路が開渠となっていて落ちる危険がある。

⑭長田町ト132-1横交差点 ⑭-2対策済



信号がなくスピードを出して交差点に進入する車あり



②高堂町 高堂バス停付近 ②-2実施済  
②-3対策中



集団登校の集合場所になっており、見通しが悪くスピードを出す車が多い。中高生の通学自転車が多く通りにくい。

④復興橋周辺 ④対策済






道幅が狭く、トラックなど大型車が抜け道として使っている。

⑦茨城商店周辺及び郵便局・駐在所周辺 ⑦-1対策済(設置困難)



歩道が一部切れており、中高生の自転車が大量多く、朝は交通量も多く危険。明峰駅周辺松梨架道橋をくぐった後のカーブの見通しが悪く、車がスピードを出してくるので大変危険。



⑯長田町からあけぼの町へ入る狭い農道 ⑯対策済




経年劣化により、歩道がかまぼこ状態となっている。悪天候時の通学には困難な場所になっている。

⑫学童横の道路【市道荒屋団地4号線】 ⑫対策済



路側帯が狭く、歩行者が危険

⑨野田町 のだおはし付近 ⑨-1,2対策済




橋の高さ及び欄干の高さが低い。走行する車のスピードが速く危険




⑩長田町丁208～長田北交差点【県道粟生・小松線】 ⑩対策済



横断歩道が少なく、走行する車のスピードが速い。



⑱長田八幡神社 ⑱指導等実施中



灯籠などが地震で崩れて危険。

⑧長田町からあけぼの町へ入る狭い農道の入口 ⑧-2指導等実施中  
⑧-3対策済



狭い車道を90度に曲がる道を、細い道に向かって児童が直進するので児童が道に広がり車と接触する恐れがある。



⑮野田町丁82横交差点 ⑮-2対策済



生垣やブロックで見通しの悪い交差点。信号がない