


日末小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



③学校付近歩道

③対策中



痛んでおり、凍結時は歩けない

⑤日末小学校口交差点

⑤対策済



車が海側へ左折する際のカーブが急角度であり、信号待ちをする児童と接触する危険がある。

②日末町Y字交差点



横からの車が見にくい

①聖徳寺横側溝

①対策済



深い側溝で危険。降雨時、流れが激しい。

④日末町公民館横



町内を避ける近道として利用する車両が多く、路側帯が狭いため歩行者が危険である。