

【 月津小学校 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	額見町ヨ-22 【市道額見線 他】	変則的な交差点で、横断歩道がない所を横断する。	①	横断歩道の設置	警察	設置に適さない	変則交差点及び坂道の 頂上付近であり見通し が悪く、設置に適さな い。	27
2	月津町め60-2 【市道額見線】	横断歩道の手前がゆるやかなカーブになっており、見 通しが悪い。	②-1	子ども達への登下校指導により注意を 促す	学校	実施中		27
			②-2	歩道の白線を引く。	道路課	実施済		2
3	月津町ミ-158 【市道月津西側線】	道路の片側しか歩道の白線がなく、歩道の幅も狭い。	③-1	両側に歩道の白線を引き、幅も広くす る。	道路課	実施済	H29	27
		道路の片側しか歩道の白線がなく狭い。	③-2	側溝改築により歩行空間を確保	道路課	継続実施中		27
4	月津町ニ-163 【市道月津矢田線】	歩道の白線がない道路(農道)で、スピードを出してい る車が多い。	④	道路の両側に歩道の白線を引く。	道路課	実施済	H28	27
5	月津町ラ-116 【市道月津矢田線】	歩道の白線がない緩やかな坂道で、冬期間凍結して滑 り、坂道を登れない時がある。	⑤-1	歩道の白線を引く。	道路課	実施済	H28	27
			⑤-2	融雪装置をつける。	道路課	設置不可	R2凍結防止剤配布で対 応可能	27
6	月津町ラ-56 【市道串矢田新線】	歩道の白線の幅が狭く、旧国道のため、交通量也多 い。	⑥	歩道の白線の幅を広くする(引き直し)。	道路課	実施済	H29	27
7	月津町み-1 【市道月津矢田新線】	横断歩道がない交差点を渡る際、脇道に入る車と接触 しやすい。	⑦	横断歩道の設置	警察	実施済	H28	27
8	矢田町ワ バス停前7差路 【串矢田新線】【矢田栗津駅線】 【矢田7号線】	矢田新町方向から登下校する児童に、矢田ニュータウ ン方向からかなりのスピードで下りてくる自動車が見え にくい。	⑧-1	外側線および白線の引き方の見直し	道路課	実施済		28
		調整池横の路肩が広いためか、大型車がよく駐車して いる。そのため児童は、路側帯の外側を通ることを強い られる。七差路付近は緩やかにカーブしており、危険で ある。	⑧-2	調整池横の路側帯に駐車しないよう、 斜線を描いてほしい。	道路課	実施済		29

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
9	月津町ユ113 学童前道路 【市道額見線】	大雨になると水がつき、月津町、四丁町、額見町の児童が歩行困難となり、小高くなっている道路中央を歩くしかない状態となる。	⑨	校舎側の歩道にガードレールを設置する。 排水管を太くする。	学校 道路課	・側溝掃除 ・H29 実施済		28
10	四丁町県営住宅1号棟に23	大通りに出る脇道で、スピードを出している車が多い。	⑩	路面標示等で注意を促す。	道路課	R4実施済		3
11	四丁町公民館前道路 四丁町は70	大通りへの抜け道として、朝の通勤の車が多く、スピードを出している。	⑪	外側線を引きスピード抑制を図る	道路課	R4実施済		3
12	月津町興宗寺横の市道 月津町ラ36	市道を通る通学路は、道幅が狭く歩くスペースが非常に狭い。お寺の横は急カーブの坂道で見通しが悪い。朝の交通量が非常に多いが、横断歩道がないので、横断できずに、ずっと左側を歩くため、保護者が付き添っている。積雪時には、歩くスペースがないため、車で送迎している。	⑫	通学路の変更	学校	実施済		4
13	興宗寺の裏道	お寺の裏を通る新通学路で、高い塀がひび割れており、大きな地震で崩れそうで危険。	⑬-1	注意して歩くように呼び掛けている。	学校	実施中		4
		新通学路は交通の危険はないが、人通りが全くなく、お寺の大きな木に囲まれている場所が暗く、不審者等の心配がある。	⑬-2	下校時が一人になるときは、大通りをとって良いことにしている。	学校	実施中		4
14	月津町め60ー2番地から額見町ヨ1 4ー1番地 【市道額見線】	カーブになっており見通しが悪く危険。スピードを出す車も多い。車からも見えにくい。	⑭	グリーンベルトの延長(月津小学校運動場横のグリーンベルトから)	道路課	R6実施済		6