

那谷小学校 通学路危険箇所マップ

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

①体育館側後方の通学路(那谷町キ72付近)



①対策済

軽四一台通れるくらいで道幅が狭く、しかもS字カーブで見にくく、大変危険である

⑤那谷小体育館後方から墓場に向かう赤い橋



⑤対策済

積雪時は、橋の上が滑って危険である。

⑥小松・山中線と丸山・加賀線との交差点



⑥対策済(設置に適さない)

信号機がない上交通量が多い。ゴルフ場も近いめ朝の時間帯には120~150台の往来がある。道路幅が広く、児童の横断に時間がかかるが、横断歩道がない。また、那谷小学校に左折する際にショートカットする車も見られ危ない。

②校舎に面した北側道路



②対策済

冬になると道路のひび割れから水が出て、それが凍りアイスバーンになり、滑り危険。

⑦校門前道路(主要地方道丸山加賀線)



⑦-1.2対策済

見通しのよい道であるため、速度を出す車があり危険。

③国道43号線菩提町に行く那谷町外れ



③-1指導等実施中

③-2対策済

③-3対策中

ゴルフ場に行く車がカーブでも(家で見て)スピードを出して通る

④滝ヶ原から那谷町へ降りてくる坂



④-1対策済(設置不向き)

④-2指導等実施中

十字路になっているが、坂なので自転車でスピードを出して下りてくるので危険である

