能美小学校　通学路危険箇所マップ

対策済（設置困難等を含む）
対策中（複数年かかるもの）
指導等実施中（交通指導等ソフト面での対応実施中）

校区内は照明灯整備エリア



①イオン近くの細い道（平面町リ172～83、リ53）

①-1指導等実施中

通学路に出る細い路地から多くの車が出入りしている

⑦学校駐車場

⑦-1,2対策済

通学路から駐車場が見えにくい。駐車場からは道路の状況が見えにくい

⑨市道能美北川線に出る町内道路（能美町イ25，28付近）および神社裏町道

朝の登校時間帯，千代能美信号交差点を迂回する自動車が狭い町道に入る。登校時に集中。集団登校児童の横をすり抜け，危険である。

④白山神社前

④-1対策済

④-2指導等実施中

往来する車のスピードが速い。

⑧コンビニエンスストア横

⑧指導等実施中

進入規則の時間帯が守られていない。

⑤少彦名神社前

⑤-1,3対策済

⑤-2指導等実施中

往来する車のスピードが速い

⑬千代町甲39前道路

⑬対策済

車通りが多く歩道もないため危険

⑫平面町イ-43前道路

⑫実施済

歩道がなく、白線も狭いため危険

②川辺会館前・公園（川辺町４－５）

②-1対策済

②-2指導等実施中

帰宅後多くの児童が遊んでいる。車はスピードを出して通っている

③校門前

③-1対策済

③-2指導等実施中

道路から校門が見えにくい。校門からは道路の状況が見えにくい。

⑩梯コンクリート㈱から白山神社へ抜ける道路

細い道だが、交通量が多く危険。

⑥コンビニエンスストア前

⑥-1,3対策済

⑥-2指導等実施中

複数の道路が交差している

⑪小彦名神社～アーク前の大通り

⑪対策済

歩道がなく、交通量も多く危険