

【 南部中学校 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	県道新保・矢田野線踏切 【県道新保矢田野線】	道幅が狭く、通勤時間帯の通行車両が非常に多い。	①	登校指導での教員の配置	学校	実施中		27
2	矢田野町(さくら接骨院～セブンイレブンの小道) 【町道】	道幅が狭い。飛び出しによる接触事故の危険。	②	登校時の通行禁止(指導)	学校	実施中		27
3	県道新保・矢田野線踏切から南部中前信号 【県道新保矢田野線】	道幅が狭く、通勤時間帯の通行車両が非常に多い。	③	登校時の通行禁止(指導)	学校	実施中		27
4	南部中学校周辺小道 【町道】	飛び出しによる接触事故の危険	④	登校時通行の一部制限(指導)	学校	実施中		27
5	月津コモリハイツ前 【県道新保矢田野線】	信号がない横断歩道、自動車の往来が激しい	⑤	注意喚起	学校	実施中		27
6	戸津お宮前 【市道国道粟津線】	カーブがあり、見通しが悪い。	⑥	注意喚起	学校	実施中		27
7	木場倒壊しかけの建物 【市道木場町北部線】	倒壊の危険	⑦	注意喚起	学校	実施中		27
8	島町30番地周辺 【町道】	集落の中の細い路地ではあるが交通量が多い。自転車の飛び出しが見られる。	⑧	通学路を見直し、島町の集落は通行禁止とした。	学校	実施済	H28 通学路を変更	28
9	下粟津からこまつドームにかけての田んぼ道 【国道粟津線】	周りが田んぼで下校時は暗い	⑨	外灯の設置	町内会	実施済		30