

【 安宅中学校 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	安宅町186番地（地蔵前交差点） 【市道安宅町22号線】	自動車の交通量が多く、道幅も狭く危険である。	①-1	通学路の一部変更を検討中	学校	実施済	通学路変更はしないことに決定	27
		歩行者が運転者から見にくい	①-2	ミラー、横断歩道あり、道幅狭い	学校	実施継続中	生徒指導 交差点内の安全確認	28
2	長崎町(高速道路ガード下)	道幅狭く、見通しが悪い。危険である。	②	学校による指導実施	学校	実施中	通行規制は町内会の同意が必要。	27
3	下牧町ニ52番地～98番地T字路 【市道浮柳安宅線】	運転者から見にくい	③	ミラーあり	学校	実施継続中	生徒指導 一旦停止の厳守	28
4	安宅中学校入り口交差点 【市道浮柳安宅線】	一旦停止、運転者から見にくい	④	ミラー、横断歩道あり	学校	実施継続中	通行規制は町内会の同意が必要。 生徒指導 一旦停止の厳守	28
5	安宅の関交差点 【市道浮柳安宅線】【市道安宅新安宅線】	住吉橋より横断歩道を横断時に、左折車の四角になる。	⑤-1	横断歩道あり	学校	実施継続中	生徒指導 横断時、左方向の確認	28
		河川堤防の雑草が伸び、歩行者の滞留空間が狭くなっている。	⑤-2	河川堤防から伸びる雑草の除去	国土交通省小松 流域治水出張所	R6実施済		6
6	住吉橋詰め交差点 【市道安宅新安宅線】	横断者が運転者から見にくい	⑥-1	ミラー、横断歩道あり	学校	実施継続中	生徒指導 交差点内の安全確認	28
		道幅が狭い上、見通しが悪く危険。車の側からも見えにくい	⑥-2	危険箇所である交差点の路面のカラー	道路課	R7実施予定	車の側からも見えにくい 箇所であるため、交差点手前での路面標示での対応を考えている	6
7	北國銀行跡付近T字路 【市道安宅町13号線】	塀垣により、歩行者が運転者から見にくい	⑦	ミラー設置、停止指導線	道路課	実施済		28
8	玉子巻屋交差点 【市道安宅町13号線】	塀垣により、歩行者が運転者から見にくい	⑧	ミラー設置、停止指導線	道路課	実施済		28

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
9	第一町内(郵便局入り口)交差点 【市道安宅新安宅線】	歩行者が運転者から見にくい	⑨	ミラー2あり	学校	実施継続中	生徒指導 一旦停止の厳守	28
10	北陸フェンス前T字路 【市道安宅新安宅線】【市道安宅町3号線】	横断者多数, 自動車の渋滞	⑩	見通しは良いが交通量多し	学校	実施継続中	生徒指導 交差点内の安全確認	28
11	長崎白山神社前下り坂 【市道天神町長崎線】	急な下り坂, 自転車のスピードに注意	⑪	下りのカーブ, ミラーあり	学校	実施継続中	生徒指導 自転車のスピードの調節	28
12	古美術北陸英商事前交差点 【市道長崎坊丸2号線】	歩行者が運転者から見にくい	⑫	ミラーあり	学校	実施継続中	生徒指導 一旦停止の厳守	28
13	長崎町口128 T字路 【町道】	長崎方面から通学してくる生徒がT字路横から出てくる車から見にくい。	⑬	カーブミラーの設置	町内会	学校から町内会へ依頼予定		1
14	鶴ヶ島町タ70付近 【市道鶴ヶ島1号線】	見通しが悪く、曲がった先が全く見えないため、自転車で走っているとぶつかりそうになる	⑭	自転車走行時の交通ルールの指導	学校	実施中		5
15	草野町甲166-1付近 【市道安宅新町安宅線】	ガードレールが無く車道や田んぼに落ちる危険がある	⑮	ガードレールの設置など	道路課	実施中		5
16	バス停(長崎口)付近 【市道長崎安宅線】	地面が割れていて、通行するときに危険	⑯	道路を作り直す	道路課	R6実施済(目地詰めでの対応)		6
17	長崎町 北陸自動車道沿線付近 【市道長崎安宅線】	マンホール周辺にへこみがあり、通行すると危険	⑰	地面を平坦に舗装してほしい	道路課 上下水道管理課	対応中	車道？歩道？	6