

【 犬丸小学校 】

対策一覧表

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	年度
1	島田西交差点 【主要地方道寺島小松線】	信号や横断歩道はあるが、車両の往来が激しい。特に坂からの車のスピードが早い。朝の集団登校の際、人数が多いと1回で渡りきることができず、待機場所も狭く非常に危険である。	①-1	集団登校、巡回	学校	実施中		27
			①-2	歩行者用信号の時間の延長(登校時間) 車道右折ライン(右折信号)の設置	警察	現状維持	現地調査の結果、待機児童が渡りきれていない状況は確認できず右折ラインは必要性は低いと判断	5
		①-3	横断歩道の引き直し	警察	R6実施済		6	
2	梅田町交差点 【県道粟生小松線】	車両の往来が激しい	②	集団登校、巡回	学校	実施中		27
3	大島町交差点 【市道蛭川山口釜屋線】	車両の往来が激しい	③	集団登校、巡回	学校	実施中		27
4	蛭川東踏み切り 【市道犬丸蛭川線】	列車の往来が激しい	④	集団登校、巡回	学校	実施中		27
5	松梨東踏み切り 【長田大島線】	列車の往来が激しいだけでなく、児童の登校時も車の往来が激しい。また、線路内の起伏が激しく、危険であるため危険。車が停まってくれず、児童・中学生が渡れない。	⑤-1	巡回	学校	実施中		27
			⑤-2	児童生徒への注意喚起(学校・保護者・地域)	学校	実施中		4
			⑤-3	通行車両への注意(警察巡回)	警察	実施中		4

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	年度
6	城北～蛭川バス路線沿い 【市道蛭川山口釜屋線】	歩道と平行して用水路がある	⑥-1	転落防護柵設置	道路課	実施済		27
		雨天時、排水ができず車道に水がたまる。、歩道への水ハネあり。排水溝の溝にはまる。	⑥-2	巡回、児童への指導・注意喚起 車道・排水溝の整備	道路課	新幹線施工業者が対応済		3
		城北町に入る用水路上の橋(コンクリート)柵がなく危険(防犯隊の方が転落)	⑥-3	用水路付近の通行注意の喚起	学校	実施中		4
		歩道の段差が危険、電柱施設部が狭くバランスをくずすと危険	⑥-4	安全柵の設置	道路課	R5実施済	R5再要望 ※R4要望 R4実施済	5
		歩道の段差が危険、電柱施設部が狭くバランスをくずすと危険	⑥-5	歩道の整備	道路課	電柱施設の民地への協力が必要		4
7	西川排水路【市道蛭川山口釜屋線】	歩道を用水路が横断している	⑦	歩道橋を設置	道路課	実施済		27
8	犬丸小⇄島田町方面(54号線へつながる)道路 【市道島田犬丸線】	新幹線工事に伴い、工事関係車両の往来が増えることが懸念される。歩道が途中電柱に遮られる箇所もある。	⑧-1	集団登校 巡回 児童への注意	学校	実施中	工事関係者とは工程を明らかにし、危険箇所には有人による交通監視を行う予定	29
			⑧-2	できれば用水の暗渠等で、歩道の確保を考慮してほしい。	道路課	実施済		29
		車がスピードを出す道路である。側線が引いてなかったり消えていたりする箇所がある。	⑧-3	側線の設置、引き直し。グリーンベルトの設置。	道路課	R7外側線のみ実施 R8グリーンベルト予定		6
9	犬丸小⇄松梨町道路 【市道犬丸町中線】	新幹線工事に伴い、工事車両の往来が多い。片側交互通行や通行止めもときどきある。	⑨	集団登校 巡回 児童への注意	学校	実施済 ※新幹線工事終了		29
10	板津中学校グラウンド側道路から農道の通学路 【農道】	水田の中の鉄塔移動による工事に関わる車両の往来と、道幅が狭くなることによる事故が懸念される	⑩	集団登校 巡回 児童への注意	学校	実施中	柵を設置し、工事車両の出入りには厳重注意することを依頼している	29
11	松梨町通学路	新幹線工事に伴い、工事車両の通行が多い。	⑪	集団登校、巡回	学校	実施済 ※新幹線工事終了		1

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	年度
12	島田町踏切	列車・車両の往来が激しい。自転車の待機場の設置。注意喚起の看板の設置あり。	⑫	巡回、児童への指導・注意喚起	学校・保護者	実施中		3
13	大島町公民館から大島町交差点までの道	交差点整備に伴い、路側帯の白線は整備。道路端ブロック・用水路との段差、柵の未設置。	⑬	巡回、児童への指導・注意喚起	学校・保護者 道路課	実施中		3
14	浜大島から大島公民館への途中交差点	横断歩道はあるが、信号機はない。交通量が多い。資材置き場があり見通しが悪い。	⑭	巡回、児童への指導・注意喚起 ミラーの設置	学校・保護者 道路課	実施中		3
15	浜大島交差点 県道25号線	信号機・横断歩道はあるが、交通量が非常に多い。	⑮	巡回、児童への指導・注意喚起	学校・保護者	実施中		3
16	御館町内～犬丸町内 【市道長田大島線】	横断歩道等白線が薄くなっている。大型車両(トラック)の往来が多い。	⑯-1	白線のぬり直し。至急。対面にも白線を引いてほしい。横断歩道増設・交差点の色表示等、運転手への注意喚起のための表示。	道路課・警察(標識・表示) 学校(通学路看板)町内会	R7横断歩道塗り直し要望済 横断歩道増設については現状維持	R3横断歩道塗り直し実施済	3
			⑯-2	導流帯の塗り直し	道路課	R6実施済(クッションドラムでの対応)		6
17	御館町内 【市道梯大島線】	車両が高速で通行しているため危険。通学路の表示や看板等が無い。また、カーブで見通しが悪い。	⑰-1	運転手への注意喚起のための表示等必要。通学路標識。	学校・町内会	依頼予定		3
			⑰-2	通学路指定による注意喚起	学校	実施中		4
		裏道として車両往来が激しい。スピードを出して通行、危険。	⑰-3	道路に「通学路」「徐行」の文字を入れてほしい。グリーンベルトを反対側にも設置してほしい。	道路課	R6実施済(クッションドラムでの対応)		6
			⑰-4	速度制限を40kmから20kmに変更してほしい	警察 町内会	警察: R7上申中	センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5m以下の「生活道路」の制限速度が30km/hに引き下げられる。	6
18	梅田町交差点～島田西交差点 【市道島田犬丸線】	通行車両が多いが、道幅が狭く、歩道スペースがないため危険	⑱	側線・グリーンベルトの設置(路側帯の明記)	道路課	R6実施済	再要望 ※R4要望 範囲延長	6

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	年度
19	松梨町踏切西側道路 【市道犬丸町中線】	見通しが悪く車の往来も激しい。	⑱-1	児童への注意喚起	学校	実施中		5
			⑱-2	グリーンベルトの設置	道路課	検討中	元々の道路幅員が狭い	5
20	御館町交差点 【主要地方道寺畠小松線】	車両の往来が激しく車のスピードが速い	⑳	横断歩道の間に注意喚起のグリーンを入れてほしい	警察	現状維持	緑色の塗装は現在行っていない	6
21	東蛭川町 【市道長田大島線】	踏切に向かう通学路で、車のスピードが激しく、見通しが悪い。	㉑	白線の横に注意喚起のグリーンベルトを入れてほしい。	道路課	R7実施済		6
22	蛭川町 【市道犬丸蛭線】	通学路途中に、用水路に落ちそうな箇所がある。	㉒	道路から用水路に落ちないように柵をつけてほしい。	道路課	R6実施済(鉄板での対応)		6
23	城北町 【市道城北町3号線】	通学路途中に見通しが悪い箇所がある。	㉓	カーブミラーの設置。区画線の引き直し。	道路課	R7実施予定(区画線のみ対応) カーブミラーは不要と判断		6
24	東蛭川町 【農道】	通学路途中に陥没しているところがある。	㉔	陥没を直してほしい。	生産組合	学校から生産組合へ依頼済		6
25	犬丸町 【町道】	通学路途中に陥没しているところがある。	㉕	陥没を直してほしい。	町内会	依頼予定		7
26	御館町 【市道 御館犬丸線】	通学路途中に陥没しているところがある。	㉖	陥没を直してほしい。	道路課	R7対応済		7