苗代小学校　通学路危険箇所マップ

対策済（設置困難等を含む）
対策中（複数年かかるもの）
指導等実施中（交通指導等ソフト面での対応実施中）

校区内は照明灯整備エリア

⑥大領町ハ1付近

一部区間が狭く通行量も多い

③南浅井町　八幡神社側の橋

坊川にかかる橋が狭く、交通量も多い。白線の塗りなおしが必要

⑩大領町な63付近の交差点とゴルフネット裏通学路

歩行の児童と自転車の生徒とが混在しての通学。歩行者と自転車の接触の危険多い。交差点では自転車と歩行者が交錯。

⑮のしろこども園前の通学路

児童の登下校とこども園の保護者の送迎時間が重なっている。

⑯宮の前公園付近の交差点
【市道　吉竹北部1号線】
【市道　吉竹町1号線】

交差点での車の接触事故が毎年起こっている。登下校時時の児童が横断する際に、車と接触する恐れがある。

⑬清六町公民館から畑嶋自動車前までの道路

道幅が狭いわりに交通量が多いため、路側帯にはみ出てくる車があり危険。

⑭市道北浅井清六線

道幅が狭いうえ、カーブが続き見通しが悪く危険。

⑫北浅井神社前の道路
【市道北浅井東側線】

北浅井神社前の道路の車の交通量が多く、スピードも速い。保育園の送迎の車が朝夕多く、夕方は学童のお迎え等でさらに多い。

⑪千木野町交差点

路側帯が狭く信号待ちの児童が危険。

②石橋川沿いの通学路

自転車と徒歩通学の児童が錯綜し、危険。

⑧南浅井町の通学路

狭い道で、路側帯も狭い。また、街灯が少ない。

⑦市場北交差点付近の通学路

新たに歩道を整備し、通学路として小学生、中学生が利用できるようにした。

①北浅井町　市場北交差点

非常に多くの児童・生徒が横断し、交通量も多い。また、季節により登校時、歩道用信号が見難い時がある。

④吉竹町に向かう長道

朝は、学校に向かって小学生が白線内を歩き、その外側、あるいは右側を中学生が自転車で通る。

⑤吉竹町　新しい道に向かう途中

横断歩道がなく、たくさんの児童が道路を横断する。