

【 日末小学校 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	聖徳寺横側溝 【市道松崎日末線】	深い側溝で危険。降雨時、流れが激しい。	①	落下防止のため防護柵の設置	道路課	実施済	H28 防護柵設置	27
2	日末町Y字交差点 【市道佐美日末線】	横からの車が見にくい。	②	通学路の表示等の配慮必要(看板設置)	学校	実施依頼	町内会、PTAを通じて 安全協会へ	27
3	学校付近の歩道 【市道佐美日末線】	痛んでおり、凍結時は歩けない。	③	歩道整備 一部整備されたが、歩道整備を延長してほしい。	道路課	R7実施済		27 29
4	日末町公民館横 【市道日末6号線】	町内を避ける近道として利用する車両が多く、路側帯が狭いため歩行者が危険である。	④	側溝改築により歩行空間を確保する。	道路課	R8以降実施予定		30
5	日末小学校口交差点 【県道日末村松線】	車が海側へ左折する際のカーブが急角度であり、信号待ちをする児童と接触する危険がある。	⑤	カラー舗装かポールの設置	南加賀土木総合事務所	対策済		1
6	聖徳寺前交差点 【市道 松崎日末線】	歩道が狭く、車の通りの多く危険である。	⑥	歩道の整備	道路課	R8年度用地調査から実施予定	聖徳寺からは土地はお譲りすると言われている。ブロックの撤去等についてはお任せしたいと言われている。	7