


# 日末小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



① 聖徳寺横側溝

① 対策済

深い側溝で危険。  
降雨時、流れが激しい。

⑥ 聖徳寺前交差点【市道 松崎日末線】

歩道が狭く、車の通りの多く危険である。

③ 学校付近歩道

③ 対策済

痛んでおり、凍結時は歩けない

⑤ 日末小学校口交差点

⑤ 対策済

車が海側へ左折する際のカーブが急角度であり、信号待ちをする児童と接触する危険がある。

② 日末町Y字交差点

横からの車が見にくい

④ 日末町公民館横

町内を避ける近道として利用する車両が多く、路側帯が狭いため歩行者が危険である。