

栗津小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

① 8号バイパス高架下
①指導等実施中



車が多く、くぐるときは丁寧な安全確認が必要

⑤ おびし荘近くY字路
⑤-2対策済
⑤-3指導等実施中



信号が無く、横断歩道が無いところを横断する

⑧ 栗津温泉北交差点～栗津温泉街～栗津温泉南交差点
⑧-1、2対策済



② 南陽町下交差点
②-1指導等実施中
②-2対策済



4本の道路が交差する。見通しがききにくい。

⑥ 栗津町
⑥-1指導等実施中
⑥-2対策済



道が狭く、車の往来が多く、スピードも速い。路側帯が狭い

歩道と車道の区分がなく、また、電柱も乱立しており、車と歩道すれすれで危険である。路側帯の白線が薄くなっている。

③ ローソン前
③指導等実施中



朝も車の出入りが激しく、注意が必要

⑦ 戸津橋付近
⑦対策済



通勤車両や工事車両が頻繁に通る危険である

④ 栗津温泉中交差点
④-2指導等実施中
④-3対策済




登下校時に児童がこの交差点を渡るが、横断歩道がないので、危険な様子で横断している

⑨ 8号線栗津インター
⑨対策済



横断歩道に信号はあるが、交通量が多く、スピードを出している車が多い

⑩ 郵便局付近
⑩-1、2対策済



横断歩道があり、交通量が多い

⑪ 戸津町109番地交差点
⑪対策済



横断歩道がなく、交通量が多い

⑫ 戸津町へ72番地交差点
⑫-1、2対策済



大きな道路に横断歩道があり、交通量が多く、比較的速度を出している車が多い

⑬ 栗津温泉中交差点
⑬対策済



水路に転落する危険がある

