


能美小学校 通学路危険箇所マップ

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



①イオン近くの細い道
(平面町リ172~83、リ53)
①-1指導等実施中

通学路に出る細い路地から多くの車が入り出している

⑧コンビニエンスストア横
⑧指導等実施中

進入規則の時間帯が守られていない。

⑫平面町イ-43前道路
⑫実施済

歩道がなく、白線も狭いため危険

②川辺会館前・公園(川辺町4-5)
②-1対策済
②-2指導等実施中

帰宅後多くの児童が遊んでいる。車はスピードを出して通っている

③校門前
③-1対策済
③-2指導等実施中

道路から校門が見えにくい。校門からは道路の状況が見えにくい。

⑦学校駐車場
⑦-1,2対策済

通学路から駐車場が見えにくい。駐車場からは道路の状況が見えにくい

⑨市道能美北川線に出る町内道路(能美町イ25、28付近)および神社裏町道

朝の登校時間帯、千代能美信号交差点を迂回する自動車が狭い町道に入る。登校時に集中。集団登校児童の横をすり抜け、危険である。

⑤少彦名神社前
⑤-1,3対策済
⑤-2指導等実施中

往来する車のスピードが速い

④白山神社前
④-1対策済
④-2指導等実施中

往来する車のスピードが速い。

⑬千代町甲39前道路
⑬対策済

車通りが多く歩道もないため危険

⑩梯コンクリート柵から白山神社へ抜ける道路

細い道だが、交通量が多く危険。

⑥コンビニエンスストア前
⑥-1,3対策済
⑥-2指導等実施中

複数の道路が交差している

⑪小彦名神社～アーク前的大通り
⑪対策済

歩道がなく、交通量も多く危険