


松陽中学校 通学路危険箇所マップ1

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



⑬ 松陽こども園交差点

⑬指導等実施中

交通量が多く、園児の送迎者や横断する児童生徒が錯綜する。

⑫ 松陽中学校体育館前交差点

⑫指導等実施中

見通しが悪い交差点。一旦停止、優先が遵守されないため事故の危険がある。

① 国道305号松陽中交差点

①-1指導等実施中
①-2対策済

待機場所が狭いため登下校時に生徒が集中し、車と接触する恐れがある。

⑧ 新橋サイクル前

⑧指導等実施中

車道が狭いうえ交通量が多い。車の右左折時に自転車巻き込みの危険がある。

⑨ 東病院前交差点

⑨指導等実施中

車道が狭いうえ交通量が多い。登下校時、生徒と接触する危険がある。

⑩ 松陽地区体育館付近交差点


⑩指導等実施中

見通しが悪い交差点。一旦停止、優先が遵守されないため事故の危険がある。

松陽中学校 通学路危険箇所マップ2

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア



松陽中学校 通学路危険箇所マップ3

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

校区内は照明灯整備エリア

