

【 松東みどり学園 】

対策一覧表

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	年度
1	波佐谷町 【県道大杉長谷線】	登校時に小学生と交錯する	①-1	自転車は左側を一列になって走行する(指導)	学校	実施中		27
			①-2	カーブや前期課程児童が歩いている時はスピードをさらに落とす(声掛け・指導)	学校	実施中		7
2	江指町 【国道416号線】	横断歩道はあるが、自動車の交通量が多い。	②-1	押しボタン信号を使い、安全を確認してから走行させる。横断歩道を必ず使わせる。(指導)	学校	実施中		27
			②-2	警戒標識(学校あり)の更新	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
3	沢町 【町道】	沢町から大通りに出る所に横断歩道がない。	③	横断歩道をつくる。	警察	設置に適さない	通行量調査済	27
4	東山町 【国道416号線】	歩道に草が多く、右側の車道を自転車で走ってしまう。夜間は外灯がなく真っ暗。	④	歩道の除草作業	南加賀土木総合事務所	実施済	年1回	27
5	大野町	道幅が狭く、自転車と自動車が接触する危険がある。	⑤	自転車のスピードを減速し、家から出てくる自動車や走行中の自動車に注意する。(指導)	学校	実施中		27
6	花坂町 【県道大野・八幡線】	急勾配の坂になって下り、自転車のスピードが出やすくなっている。	⑥	自転車のスピードの制限。自転車で右側の車道を走行しない。(指導)	学校	実施中		27
7	小松市花坂町 【県道大野・八幡線】	環境美化センターへの大型車両の通行が多く危険	⑦	歩道の設置	南加賀土木総合事務所	実施中	H30~	28
8	布橋町~金平町 【国道416号線】	歩道に草木が生えており危険。歩道横の茂みが深く、熊やイノシシが出てくる危険性がある。	⑧-1	歩道の除草作業を希望。	南加賀土木総合事務所	実施中	適宜実施 (歩道の通行に支障にある範囲)	1
			⑧-2	除草作業を希望。	町内会	実施中		1

9	松東みどり学園校門前	工事のための大型車両の出入りがある。登下校時に危険。	⑨	工事関係者が誘導等してくれているが、いない時には注意して通行する。(指導)	学校	実施済 ※工事終了		2
---	------------	----------------------------	---	---------------------------------------	----	-----------	--	---

《 金野地区 》

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	小松市金野町 ほのほの松東店前の 交差点 【国道416号線】	広い交差点だが、信号機(押しボタン式)は1方向のみで横断する際に危険	①-1	一時停止看板の設置	学校	実施依頼	町内会・PTAを通じて安全協会へ	27
			①-2	登校指導及び防犯隊の方の見守り協力	学校、防犯隊	実施中		27
			①-3	警戒標識(学校有り)の更新	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
2	小松市金平町 不動～出村 【国道416号線】	歩道が途中で反対側になり、横断歩道はあるものの、車の速度が速いため、危険。また、落石にも注意が必要。	②	標識、看板の設置。	学校	実施依頼	町内会・PTAを通じて安全協会へ	27
3	小松市金平町 金平公民館近くの交差点 【国道416号線】	冬期間(積雪が多い時)の通学路を通行する場合、横断歩道のない交差点を横断するため危険。	③-1	登校指導及び防犯隊の方の見守り協力	学校、防犯隊	実施中		27
			③-2	横断歩道の設置	警察	設置に適さない	交通量調査結果横断歩道設置に適さない	27
4	小松市大野町 県道金平・寺井線と県道大野・八幡線の交差点 【県道金平・寺井線】	大きなカーブになっているT字路の交差点で、横断歩道はないが反対側の歩道へ行くため児童が横断するので危険。	④	登校指導及び防犯隊の方の見守り協力	学校、防犯隊	実施中		27
5	小松市花坂町 【県道金平町・寺井線】	環境美化センターへの大型車両の通行が多く危険	⑤	歩道の設置	南加賀土木総合事務所	実施中	H30～	28

《 西尾地区 》

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	沢町公民館前 県道との交差点 【町道】	県道を横断する際、カーブミラーはあるが、歩行者は車に気が付きにくい	①	歩行者用一旦停止の道路標示	町内会	設置済		27
2	観音下町 西尾小学校付近 横断歩道 【町道】	緩やかなカーブの先に横断歩道があり、スピードが出ていると横断者に気づくことが遅れて事故につながる	②	カーブ手前に横断歩道あり 減速の道路標示	町内会	設置済		27

≪ 波佐谷地区 ≫

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	長谷町 【県道大杉・長谷線】	道幅が狭く、カーブがあり、見通しも悪い。 1か所ガードレールが破損しており、コーンで仮補修してある。	①-1	「徐行」等の看板が必要	警察	設置に適さない	見通しが悪い場所は徐行義務があり、標識設置の必要性が少ない。	27
			①-2	白線設置が必要 ガードレールの修理	南加賀土木総合事務所	実施済		27
2	波佐谷町 【県道大杉・長谷線】	強いカーブ、歩道狭い。	②	白線設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
3	波佐谷町 【県道大杉・長谷線】	橋上歩道なし。	③	路側帯(歩道)の区画線に対応 路側帯を幅広にする区画線を施工	南加賀土木総合事務所	実施済		27
4	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	横断歩道を渡る際、飛橋方面からの車両の見通し悪い。	④-1	白線設置が必要	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
			④-2	カーブミラーの設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
			④-3	防犯隊の方の見守り	わがまち防犯隊	実施中		27
			④-4	「横断歩道有り」「徐行」等の看板・白線設置が必要	警察	設置に適さない	見通しが悪い場所は徐行義務があり、一時停止標識設置あり。必要性が少ない。	27
5	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	横断歩道を渡る際、ショークン産業方面からの車両の見通し悪い。	⑤	白線設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
6	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	橋の欄干歩道が低く、横さんがあるため転落の可能性がある	⑥	欄干上部へ手すり等を設けるなど転落防止の対策が必要	南加賀土木総合事務所	実施済		27
7	上り江町 【市道上がり江町線】	瀬領・上り江間は長い直線がつづき、車の速度が上がる。路側帯白線が消えている。	⑦	路側帯白線設置	道路課	実施済	H28	27
8	瀬領町 【県道大杉・長谷線】	大杉・赤瀬方面から瀬領町内に向かい、急に道幅が狭くなる。県立小松瀬領養護学校方面からの道路とやや複雑に道路が交差し、見通しも悪い。	⑧-1	「徐行」等の看板設置が必要	警察	設置に適さない	見通しが悪い場所は徐行義務があり、標識設置の必要性が少ない。	28
			⑧-2	白線設置が必要	南加賀土木総合事務所	実施済		28
9	長谷町 【県道大杉・長谷線】	高齢者、児童、学生が安全に通行できるように、既存VS側溝にした歩道の拡幅改修が必要	⑨	VS側溝工事	南加賀土木総合事務所	実施済		28