

松東みどり学園 通学路危険箇所マップ

校区内は照明灯整備エリア

- 対策済(設置困難等を含む)
- 対策中(複数年かかるもの)
- 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

④ 国道416号(東山町)

④対策済



歩道に草が多いため車道を自転車で行走するため車と接触する危険がある。また、外灯がない。

⑤ 大野町町内

⑤指導等実施中



道路幅が狭く、車と接触する恐れがあり危険

① 県道大杉長谷線

①指導等実施中



交通ルールを遵守すると登校時、波佐谷小学校児童と交錯する。また、道路幅も狭く車と接触する危険がある。

⑧ 布橋町～金平町

⑧-1,2指導等実施中



歩道に草木が生えており危険。歩道横の茂みが深く、熊やイノシシがでてくる危険性がある。

⑨ 松東みどり学園校門前

⑨対策済



工事のための大型車両の出入りがあり、登下校時に危険。

② 国道416号金野町交差点

②-1指導等実施中

②-2対策済



信号機はあるが押しボタン式。見通しが良い道路のため、スピードを出す車両も多く危険。

⑥ 花坂町内県道(県道大野八幡線)

⑥指導等実施中



坂道の勾配が急なため自転車の速度が出易く危険。また、緩やかなカーブとなっているため車道へはみ出す危険もある。

⑦ 県道大野・八幡線

⑦対策中



環境美化センターへの大型車両の通行が多く危険

③ 沢町町道

③対策済(設置に適さない)



国道416号の見通しが良く車の速度が出易いため、沢町町道が国道416号に合流する箇所が危険

